

公立学校の被害状況

県教育委員会把握分
平成30年7月17日現在

施設被害(校)											
幼	小	中	義務	高	中等	特別				その他	合計
2	28	14	2	18		1				1	66

設置者名	学校名	学校種	被害状況	被災度区分
広島県	三次青陵高等学校	高	法面崩壊1箇所(幅6m×高4m程度)、隣接市道へ崩土堆積	土地
広島県	賀茂北高等学校	高	法面崩壊2箇所(東側:幅25m×高10m程度、西側:幅20m×高10m程度)、フェンス倒壊、隣接市道へ崩土堆積	土地
広島県	三原特別支援学校	特別	法面崩壊1箇所(幅3m×高3m程度)、倒木	土地
広島県	向原高等学校	高	法面崩壊(詳細調査中)	土地
広島県	呉昭和高等学校	高	土砂流入(グラウンド内土砂堆積、防球ネット破損等)	調査中
広島県	総合技術高等学校	高	学校敷地全体浸水(詳細調査中)	調査中
広島県	府中高等学校	高	法面崩壊(幅6m×高6m程度)	土地
広島県	尾道東高等学校	高	石積擁壁崩壊(幅10m×高5m程度)、フェンス破損、校内へ土砂堆積、石積法肩付近の亀裂、法面崩壊(幅5m×高8m程度)	土地
広島県	因島高等学校	高	校内への土砂流入(側溝閉塞、駐輪場への堆積等)	土地
広島県	西城紫水高等学校	高	法面崩壊(幅8m×高7m程度)、隣接市道へ崩土一部堆積	土地
広島県	西条農業高等学校	高	法面崩壊3箇所(詳細調査中)、ブロック擁壁亀裂、機器破損等	土地
広島県	庄原実業高等学校	高	法面崩壊(幅20m×法長1~3m程度)、沈砂池土砂流入	土地
広島県	可部高等学校	高	法面崩壊(幅5m×法長15m程度)、排水路破損L=15m	土地
広島県	呉三津田高等学校	高	法面崩壊(詳細調査中)、敷地陥没	土地
広島県	尾道北高等学校	高	法面崩壊(詳細調査中)	土地
広島県	呉工業高等学校	高	校内への土砂流入	土地
広島県	音戸高等学校	高	法面崩壊1箇所(幅5m×法長10m程度)	土地
広島県	沼南高等学校	高	法面崩壊3箇所(①幅5m×法長5m程度、②幅5m×法長2m程度、③幅20m×法長2m程度)	土地
広島県	海田高等学校	高	敷地陥没(直径50cm・深さ35cm)	土地
広島市	矢野幼稚園	幼	園舎浸水、土砂流入、敷地フェンス	調査中
広島市	矢野小学校	小	校舎浸水、土砂流入、敷地フェンス	調査中
広島市	深川小学校	小	浸水(校舎、屋内運動場、給食場、プール)、グラウンド土砂流入 給水ポンプユニット、放送卓、電話交換機、エレベーター制御盤、消火ポンプ、空調室外機、消防設備、分電盤、食器保管庫、冷蔵庫、食器洗い機、回転釜ほか調理器、ボイラー	調査中
広島市	三田小学校	小	グラウンド流出、グラウンド遊具流出、敷地フェンス	調査中
広島市	美鈴が丘中学校	中	グラウンド土砂流入、バックネット	調査中
広島市	船越中学校	中	グラウンド土砂流入	調査中
広島市	温品小学校	小	第二グラウンド土砂流入	調査中
広島市	福木小学校	小	プール浸水、プールろ過機	調査中
広島市	口田中学校	中	グラウンド土砂流入	調査中
呉市	横路小学校	小	グラウンド冠水	土地
呉市	音戸小学校	小	グラウンド冠水、校舎床上浸水	土地
呉市	安浦小学校	小	グラウンド冠水、校舎・体育館等床上浸水	土地
呉市	横路中学校	中	グラウンド冠水	土地
呉市	天応中学校	中	学校裏山崖崩れ、部室全壊、グラウンド崩壊	全壊
呉市	安浦中学校	中	グラウンド冠水、校舎・体育館等床上浸水	土地
呉市	倉橋中学校	中	技術教室に土砂流入	土地
呉市	三坂地小学校	小	給食室側駐車場及びグラウンド冠水	土地

設置者名	学校名	学校種	被害状況	被災度区分
呉市	明德小学校	小	グラウンド冠水	土地
呉市	吉浦中学校	中	土砂がグラウンドへ流入	土地
尾道市	吉和中学校	中	グラウンド東法面225㎡(幅15m×高さ15m)程度崩落	土地
尾道市	山波小学校	小	グラウンド南法面崩壊、道路寸断、土砂が民家(2軒)等へ流入、管理教室棟裏山崩壊、学校敷地及び家庭科室等に土砂流入	土地
尾道市	長江小学校	小	グラウンド東法面80㎡(幅8m×高さ10m)崩壊、石積み28.8㎡(幅16m×高さ1.8m)部分的崩壊、グラウンドに土砂流入	土地
海田町	海田南小学校	小	グラウンド及びグラウンドに設置された屋外トイレへの土砂の流入	調査中
竹原市	竹原西小学校	小	プール濾過機が水没し、故障。配膳室内の給食用リフトが故障	設備
竹原市	東野小学校	小	グラウンドに土砂流入。プール濾過機が水没し、故障。配膳室内の給食用リフトが故障	土地
竹原市	仁賀小学校	小	施設内に土砂流入	土地
竹原市	吉名学園	義務	グラウンド法面崩壊(2か所、幅約11m、約8m、高さは近づけないため不明) テニスコートフェンス破損(市道向かいの樹木が倒れ、フェンスに覆いかぶさった) プールフェンス破損(樹木が倒れ、フェンスに覆いかぶさった)	土地
三原市	西部共同調理場	その他	浸水して水没した。(水没した調理機器:釜5台 フライヤー1台 シンク数十台 冷蔵庫数台 冷凍庫数台 コンテナ数十台 洗浄機(食器、コンテナ) オープン数台 消毒保管庫数台 ボイラー室内ボイラー機器 炊飯機械 移動台多数 食缶多数 等ほか多数) 事務所内事務機器	設備
三原市	大和小学校	小	校地法面崩落 高さ7m×横幅10m、職員駐車場アスファルト地割れ 横幅1.3m 割れた隙間 2cm程度	土地
三原市	久井小学校	小	校地法面崩落 高さ10m×横幅11m	土地
三原市	須波小学校	小	校地法面崩落 高さ5m×横幅0.8m	土地
三原市	本郷小学校	小	校地法面崩落 高さ5m×横幅5m	土地
三原市	本郷幼稚園	幼	エアコン室外機4台水没	設備
三次市	青河小学校	小	①隣接河川の水位上昇により学校敷地が冠水②プールポンプが冠水	土地
三次市	塩町中学校	中	①学校敷地土羽の崩壊 L=15m H=20m②裏山からの山水流入により、床上浸水	土地
三次市	三和中学校	中	学校敷地土羽の崩壊 L=26m H=7m	土地
廿日市市	佐方小学校	小	法面崩壊、フェンスH=2.4m L=40m程度破損	土地
江田島市	三高小学校	小	校舎(本館・西館)床上浸水 エレベータ故障。電気回線・電話回線故障。床張替え。校舎裏 門扉 破損	設備
江田島市	江田島中学校	中	テニスコート・体育館裏 土砂崩れ	土地
坂町	坂小学校	小	校舎一部浸水、運動場に川水と土砂・流木等が流入	調査中
坂町	小屋浦小学校	小	玄関ロータリー及び運動場に川水と土砂・流木等が流入。プールに土砂・流木等が流入。外壁・フェンス破損。農具等用具入れ倉庫が流された。	土地
府中市	府中明郷学園	義務	校舎・屋体床上浸水0.7m、浸水床、壁、建具、電話交換機、浄化槽(フロー等浸水)、上水(加圧ポンプ浸水)、エアコン室外機水没、フェンス・ネット破損、グラウンド土砂流入、通路インターロッキング破損、エレベーター、ピアノ、体育用具、音響機器、木工室内器機	調査中
東広島市	高屋中学校	中	校舎西側でがけ崩れが発生している。	土地
熊野町	熊野第二小学校	小	プール敷地内及びプール管理棟周辺へ土砂が流入。建物等の破損状況は調査中。機械室ドアの鍵が開かず、ポンプ等の状況は確認できなかった。	調査中
福山市	千田小学校	小	石積崩壊1か所(詳細調査中)	土地
福山市	鞆小学校	小	石積崩壊1か所(詳細調査中)	土地
庄原市	口和中学校	中	テニスコート裏山崩落(落石)により部室15㎡(倉庫としても使用)が半壊	半壊