


◆概要◆ 工事箇所：呉市倉橋町尾立 西谷（平成 30 年災害第 94 号）
主な工種：コンクリート擁壁（延長＝19.5m）



※復旧予想図は、現地の完成をイメージしていただくためのものであり、実際の構造物の見た目とは異なる場合があります。