


- ◆概要◆ 工事箇所：呉市倉橋町 長谷老人集会所上（平成30年災害第180号）  
主な工種：【代表箇所B箇所】コンクリートブロック積（延長=9.0m）  
根固めブロック（Sect42.6まで）  
底張りコンクリート（Sect42.6～47.0）




復旧イメージ図



※復旧予想図は、現地の完成をイメージしていただくためのものであり、実際の構造物の見た目は異なる場合があります。

◆概要◆ 工事箇所：呉市倉橋町 長谷老人集会所上（平成 30 年災害第 180 号）  
主な工種：【代表箇所 I 箇所】コンクリートブロック積（延長=21.0m）

現況（着工前）



復旧イメージ図



※復旧予想図は、現地の完成をイメージしていただくためのものであり、実際の構造物の見た目とは異なる場合があります。