

## 警察本部別館基町庁舎の建替又は耐震化の検討について

### 1 要旨

警察本部別館基町庁舎の現状、課題及び対応の方向性について検討する。

### 2 現状と課題

#### (1) 現状

ア 別館基町庁舎（北館・南館）は、広島市中区基町（国有地）に併設された、いずれも昭和40年3月建築の庁舎である。

イ 同庁舎には11の警察本部所属、約280人の職員が勤務している。

#### (2) 課題

ア 建築から58年が経過し、老朽化、狭隘化が進行している。

イ 旧耐震基準で建築された庁舎であり、北館・南館ともに、耐震指標（I s 値）が低く、大規模な地震の際には、倒壊又は崩壊する危険性が高いとされている。

#### 【別館基町庁舎（北館・南館）概要】

項目	北館	南館
所在地	広島市中区基町1番4号	
建築年月	昭和40年3月（築58年）	
耐震指標（I s 値）	0.22	0.18
倒壊又は崩壊する危険性	高い	高い

[北館]



[南館]



[位置図]



### 3 対応の方向性

今後、別館基町庁舎（北館・南館）に係る上記課題を解消するため、建て替えや耐震化などの方策について検討を進める。

# 別館基町庁舎の現状



①



②



