


4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
 掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
 樋門・樋管本体工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体




平面図
 (赤着色部が本工事における施工予定箇所)

位置図

4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
樋門・樋管本体工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体



標準断面図 (A-A)



現地写真① (令和6年3月13日完成)




現地写真② (令和6年3月13日完成)

4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
 掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
 樋門・樋管本体内工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体



標準断面図 (B-B)



現地写真③ (令和6年3月13日完成)




現地写真④ (令和6年3月13日完成)

4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
樋門・樋管本体工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体



標準断面図 (C-C)



現地写真⑤ (令和6年3月13日完成)




現地写真⑥ (令和6年3月13日完成)

4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
樋門・樋管本体工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体



標準断面図 (D-D)



現地写真⑦ (令和6年3月13日完成)




現地写真⑧ (令和6年3月13日完成)

4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
 掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
 樋門・樋管本体工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体



標準断面図 (E-E)



現地写真⑨ (令和6年3月13日完成)




現地写真⑩ (令和6年3月13日完成)

4-3工区の状況



【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）
【工事概要】 工事延長L=2,700m
掘削工V=61,330m³、盛土工V=29,900m³、ブロック積工A=13,563m²
樋門・樋管本体工N=4箇所
【施工業者】 竹中土木・栗本三篠川 災害復旧助成工事（4-3工区）特定建設工事共同企業体



標準断面図 (F-F)



現地写真⑪ (令和6年3月13日完成)



現地写真⑫ (令和6年3月13日完成)