




山根地区 (安佐北区可部町桐原)



梢台団地地区 (安佐北区可部町桐原)



	発生件数
土石流	107 渓流 (●)
がけ崩れ	59 箇所 (●)
合計	166箇所



山本8丁目26地区 (安佐南区山本8丁目)



山本8丁目26地区



桐原501地区 (安佐北区可部町桐原)



# 災害に強いまちづくり【急傾斜地崩壊対策工事】

## (災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業)



やまもとほっちょうめ26ちく  
山本8丁目26地区

あさみなみくやまもとほっちょうめ

(広島市安佐南区山本8丁目) で発生したがけ崩れ災害に対する再度災害防止工事

### ■被災状況



死者2名  
一部損壊3戸

### 全体工事概要

L=132.8m, H=14.1m  
吹付法枠工 A=2,140m<sup>2</sup>  
(災関緊急 A=1,164m<sup>2</sup>)


### ■位置図



山本8丁目26地区

この地図は、国土地理院の地理院地図(標準地図)を使用したものである。

### ■平面図



がけ崩れ箇所の再度災害を防止する為、  
**災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等**  
を実施し、完成しました。

### ■完成



### ■被災状況



### ■完成



# 災害に強いまちづくり【急傾斜地崩壊対策工事】

(災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業)



あさきたくかべちょうとけ  
広島市安佐北区可部町桐原で発生したがけ崩れ災害に対する再度災害防止工事

## 【梢台団地地区】

■被災状況



全壊家屋 2棟  
一部損壊家屋 3棟

## 【桐原501地区】

■被災状況



一部損壊家屋 1棟

## 【山根地区】

■被災状況



半壊家屋 1棟

がけ崩れ箇所の再度災害を防止する為、  
**災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業**を実施し、完成しました。  
引き続き、さらに地域の安全を高めるため、防災施設整備を実施します。

■完成



■完成



■完成

