

【百貨店, マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

令和5年3月20日時点

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	イズミ竹原ショッピングセンター	竹原市中央五丁目1547番地1他13筆	物品販売業を営む店舗	別表2(4-1) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法	Is=0.95 Is/Is0=1.31	耐震改修	検討中	搭屋部分 耐震診断の結果(詳細) Is0=0.72 X方向 PH階 Is=0.98 Y方向 PH階 Is=0.95
				別表2(5-3) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is=0.51 Is/Is0=0.94 CTU・SD=0.53			1~3階部分 耐震診断の結果(詳細) Is0=0.54 X方向 3階 Is=1.37, CTU・SD=1.42 2階 Is=1.02, CTU・SD=1.05 1階 Is=0.80, CTU・SD=0.83 Y方向 3階 Is=0.51, CTU・SD=0.53 2階 Is=0.67, CTU・SD=0.69 1階 Is=0.55, CTU・SD=0.57
2	協同組合 庄原ショッピングセンター	庄原市西本町二丁目19番1号	物品販売業を営む店舗	別表2(3-2) 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年版)	Is=0.07 q=0.32	未定	未定	耐震診断の結果(詳細) X方向 3階 Is=0.07, q=0.32 2階 Is=0.45, q=0.72 1階 Is=0.51, q=0.79 Y方向 3階 Is=0.35, q=1.44 2階 Is=0.62, q=1.45 1階 Is=0.42, q=0.98