

やはたかわしせん
【八幡川支川18】再度災害防止に係る施設整備の完了について


平成30年7月豪雨に伴い、府中町八幡地内において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業について、再度災害防止にかかる施設の整備が完了しました。（令和5年9月16日）引き続き、地域の安全確保のため、砂防堰堤周辺部の工事を実施します。

位置図



平面図

拡大図



砂防堰堤

【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月6日
溪流内には溪岸侵食や崩壊地が多数あり、溪流が著しく荒廃している状況である。


【事業概要】

保全対象：人家11戸、県道L=91m、町道L=26m
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ10.5m、幅51.0m

荒廃状況



堰堤一般図



設計：復建調査設計㈱
施工：㈱綱本工業
発注：西部建設事務所

進捗状況



工事完了（令和5年9月16日）