

二級河川黒瀬川水系 黒瀬川 河川災害復旧工事(東広島市八本松町米満)【工事番号第3381号】

平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が流出したことにより被害が発生しました。令和2年2月28日に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により黒瀬川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



黒瀬川(門前橋上下)護岸完成(令和2年2月28日)

■復旧完了



豪雨により黒瀬川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



黒瀬川工事完成(令和2年2月28日)【第3381号】

■復旧完了

