


平成30年7月豪雨に伴い、東広島市河内町において発生した土砂災害（土石流）に対して、広島県が実施している再度災害防止事業が完了しました。（令和2年11月16日）

位置図



奥条川1

平面図



【被害状況】

土砂災害発生日：平成30年7月7日
死者：3名
全壊：6戸
半壊：5戸
国道：約100m



被災状況



【事業概要】

保全対象：人家8戸
主な対策：砂防堰堤 1基
高さ11m, 幅36m
事業費：約0.3億円

堰堤一般図



設計：中電技術コンサルタント株式会社
施工：株式会社 東豊建設
発注：西部建設事務所東広島支所

工事完了(令和2年11月16日)

