

平成30年7月豪雨に伴い、東広島市河内町において発生した土砂災害（山腹崩壊）に対して、広島県が緊急的に実施している治山激甚災害対策特別緊急事業山腹工事が完成しました。（令和6年6月25日）

位置図



笠山



被災状況



堆積土砂



堆積土砂

完成



【被害状況】
土砂災害発生日：平成30年7月6日
土砂流入：人家、国道、林道、農地

【事業概要】
土留工：L=12.0m、A=23.5m²、H=3.0m
事業費：3,915千円

設計：(株) ミネ技術
施工：分田建設 (株)

砂防・治山整備計画 事業箇所番号
13-【5】-498