

# 庄原ダム事業の検証に係る検討

## 結果報告書



平成23年5月

# 庄原ダム事業の検証に係る検討 結果報告書

## - 目次 -

1. 検討経緯
2. 流域及び河川の概要について
  - 2.1 流域の地形・地質・土地利用等の状況
  - 2.2 治水と利水の歴史
  - 2.3 西城川の現状と課題
  - 2.4 現行の治水計画
  - 2.5 現行の利水計画
3. 庄原ダムの概要
  - 3.1 庄原ダムの目的等
  - 3.2 庄原ダム事業の経緯
  - 3.3 庄原ダム事業の現在の進捗状況
4. 庄原ダム検証に係る検討の内容
  - 4.1 庄原ダム事業等の点検
  - 4.2 複数の治水対策案の立案
  - 4.3 概略評価による治水対策案の抽出
  - 4.4 治水対策案の評価軸による評価
  - 4.5 治水対策案の評価
  - 4.6 利水等の観点からの検討
  - 4.7 庄原ダムの総合的な評価
5. 関係者の意見等
  - 5.1 庄原ダム検討委員会
  - 5.2 パブリックコメント
6. 対応方針