

庄原市の被害状況について

地区	状況	情報元
西城町大屋	○孤立 ・1軒孤立 ⇒ 0軒 (16日19:23救助)	庄原市
西城町栗地区	○孤立 ・JA肥育団地 5人 ⇒ 0人 (17日6:50救助) ・養豚団地 1人 ⇒ 0人 (17日3:00救助) ○家屋被害 ・流出2棟	農林水産局 庄原市
川北町重行地区	○安否不明 1世帯1人 (家屋全壊) 1世帯3人 (家屋半壊) ⇒ 0人 (16日23:00救助) ○孤立 59世帯147人 (避難勧告区域) ⇒ { 孤立 0人 (17日8:42) 医療機関 2人 現地本部15人 避難済 43人 帰宅 87人 2世帯 5人 (避難勧告区域外) ⇒ 0人 (17日6:28救助) 車中孤立 2人 ⇒ 0人 (17日2:51救助) ○家屋被害 流出2棟, 半壊2棟 ○救助待ち 屋根の上1人 ⇒ 0人 (17日1:17救助)	庄原市
	○家屋被害 大津恵川氾濫により3軒流れる目撃情報あり (上記の家屋被害及び救助待ちと同一情報)	未掌握情報
庄原ダム建設現場	○孤立 庄原ダム建設現場 13人 (無事確認) ⇒ 0人 (17日7:40救助)	土木局
大戸集落	○孤立 62世帯170人 (避難勧告区域) { 孤立 21人 ⇒ 孤立 0人 避難済 56人 ⇒ 避難済 94人 未確認 93人 ⇒ 帰宅 76人 }	庄原市
川西町	○安否不明 1世帯1人 ⇒ 0人 (16日23:30生存確認) 1世帯3人 ⇒ 0人 (16日20:00生存確認)	庄原市

○ 避難所 5箇所 154人

地区	場所	人数
川北町重行地区	北保育所	6人
	川北小学校	37人
大戸集落	西城公民館	94人
上記以外の地区	高小学校	14人
	下川西集会所	3人

○ 通行止

県道 2 箇所 (445 号中迫川北線, 62 号庄原作木線)

市道 5 箇所 (宮ノ下石丸線, 高川北線, 大津恵線, 茅谷線, 茅谷支線)

○ 他機関の応援体制 (7 / 17 予定)

区分	人員	ヘリコプター
陸上自衛隊	91名	2機
広島県内広域消防相互応援協定	34名	1機
広島市消防局	15名	1機
三原市消防局	6名	—
尾道市消防局	5名	—
安芸高田市消防本部	3名	—
福山地区消防組合	5名	—
広島県警	150名	1機
警察広域援助隊	75名	3機
鳥取	—	1機
島根	24名	1機
岡山	26名	1機
山口	25名	—
合計	350名	7機

○ 交通機関 (JR)

路線	月日	運休区間	原因
芸備線	7月16日 17:20頃～	東城駅～備後落合駅	降雨の影響

○ ライフライン

(1) 断水

場所	被害発生状況	影響	備考
庄原市川西地区	土石流に伴う配水管破損	12戸 39人	給水車対応 復旧未定
庄原市門田地区	河川氾濫に伴う流木による 橋梁配水管破損	43戸 102人	給水車対応 現地調査中
計		55戸 141人	

(2) 停電

庄原市 (川西町, 川北町, 西城町) 230戸

7月16日からの大雨による被害状況等について (庄原市)

22.7.16 am9:00 現在

川北町重行地区

- 安否不明・家屋全壊：1人(87歳女性)
⇒避難, 救助等済
- 孤立 59世帯 147人(避難勧告区域)
⇒避難, 救助等済
- 2世帯 5人(避難勧告区域外)
⇒救助済
- 家屋被害 流出2棟, 半壊2棟
- 屋根上避難(1名) ⇒流木しがみつき⇒救助済

大戸集落

- 避難勧告区域：62世帯 170人
⇒避難済 94人, 帰宅 76人

西城町栗地区

- 孤立：JA肥育団地 5人(救助済)
- 養豚団地 1人(救助済)
- 家屋被害：流出2棟

庄原ダム建設現場

- 孤立：13人(救助済)

川西町

- 2世帯 4人安否不明⇒生存確認

避難所 5箇所 169人

- 北保育所 (川北町重行地区)：6人
- 川北小学校 (川北町重行地区)：37人
- 西城公民館 (大戸集落)：94人
- 高小学校：14人
- 下川西集会所：3人

- 活動ヘリ 7機
- 陸上自衛隊：2機
- 広島市消防：1機
- 広島県警察：1機
- 警察広域援助隊
- 鳥取：1機
- 島根：1機
- 岡山：1機

