

県立学校の耐震化の状況・学校別一覧

<用語の解説>

- 「構造」欄に「RC」とあるのは鉄筋コンクリート造を、「S」とあるのは鉄骨造を、「CB」とあるのはコンクリートブロック造を、「W」とあるのは木造をいいます。
- 「耐震基準」欄に「旧基準」とあるのは新耐震基準施行(昭和56年6月)より前に建築確認を得て建築されたものを、「新基準」とあるのは新耐震基準施行後に建築確認を得て建築されたものをいいます。
「新基準」との表示のあるものは、耐震性があり、改修不要ですので、「耐震基準区分」欄から右の各欄は、すべて「-」となっています。
「旧基準」との表示のあるもののうち、改修済みのものについては、「改修済」と記載した上で、「改修年度」及び「改修後」の「Is値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
- 耐震診断について
 - 「優先度調査」は、学校の設置者が、どの学校施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的として実施するもので、優先度の高いものから順に、1から5までのランク付けをすることとなっています。
 - 「第1次診断」は、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。
 - 「第2次診断」は、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。
(第2次診断の結果、耐震補強工事とするか建て替え工事とするかを決定します。)
- 「Is」(構造耐震指標)は、鉄骨造、鉄筋コンクリート造の建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
国土交通省告示等によれば、第1次診断により算定したIs値が0.8以上の場合及び第2次診断等により算定したIs値が0.6以上の場合は、耐震性がある建物ということになります。
文部科学省では、地震時の児童生徒の安全性や避難場所としての機能性を考慮し、補強工事を済ませた建物のIs値は、第2次診断で0.7以上を確保することとしています。
- 木造建物(「構造」欄を「W」としているもの)については、「Is値」欄は、「Iw値」(構造耐震指標)と読み替えてください。「Iw値」は、木造の建築物の耐震性能(地震に対する安全性)を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを表します。
国土交通省告示等によれば、診断により算定したIw値が1.0以上の場合は、耐震性がある建物ということになります。

平成28年4月1日現在

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又は 改修の必要がない棟	耐震診断			改修後		備考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
広島皆実高等学校	理科教室棟	7	0	昭和42年2月	RC	3	728	旧基準	○				24	0.88	
	衛生看護教室棟	34	0	昭和47年3月	RC	3	1,866	旧基準	○				19	0.77	
	家庭科・理科教室棟	39	0	昭和48年3月	RC	4	1,341	旧基準	○				24	0.78	
	普通教室棟	42	1	昭和56年3月	RC	3	716	旧基準	○			1.24	-	-	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	42	2	昭和57年3月	RC	3	486	旧基準	○			1.24	-	-	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	42	3	昭和58年9月	RC	3	491	新基準	○	-	-	-	-	-	
	屋内運動場兼講堂	51	2	昭和60年5月	RC	2	2,869	新基準	○	-	-	-	-	-	
	部室	52	0	平成2年3月	S	2	212	新基準	○	-	-	-	-	-	
	第2屋内運動場棟	54	0	平成4年10月	RC	2	2,349	新基準	○	-	-	-	-	-	
	部室	58	0	平成14年3月	S	2	270	新基準	○	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	59	0	平成23年3月	RC	4	4,398	新基準	○	-	-	-	-	-	
	同窓会館	60	0	昭和46年6月	RC	2	383	旧基準	○				26	0.89	
広島国泰寺高等学校	部室	21	0	平成16年3月	S	2	141	新基準	○	-	-	-	-	-	
	教室棟	32	1	昭和46年5月	RC	4	1,584	旧基準	○				18	0.77	
	教室棟	32	2	昭和49年12月	RC	4	1,782	旧基準	○				18	0.77	
	教室棟	36	1	昭和54年3月	RC	4	2,032	旧基準	○				23	0.77	
	教室棟	36	2	昭和55年3月	RC	4	720	旧基準	○				23	0.77	
	管理棟	38	0	昭和56年3月	RC	3	1,316	旧基準	○				23	0.84	
	屋内運動場棟	40	1	昭和58年1月	RC	3	2,517	新基準	○	-	-	-	-	-	
	教室棟	42	1	平成元年11月	RC	5	1,565	新基準	○	-	-	-	-	-	
	同窓会館	46	0	平成25年2月	RC	2	480	新基準	○	-	-	-	-	-	
	部室	47	0	平成25年5月	S	2	195	新基準	○	-	-	-	-	-	
	部室	48	0	平成25年5月	S	2	48	新基準	○	-	-	-	-	-	
	広島観音高等学校	特別教室棟	3	1	昭和49年3月	RC	3	1,340	旧基準	○				23	0.75
特別教室棟		3	2	昭和53年6月	RC	3	540	旧基準	○				23	0.75	
特別教室棟		3	3	昭和54年3月	RC	3	660	旧基準	○				23	0.75	
特別教室棟		3	4	昭和54年8月	RC	3	540	旧基準	○				23	0.75	
特別教室棟		23	1	昭和47年2月	RC	3	1,200	旧基準	○				17	0.78	
特別教室棟		23	2	昭和48年3月	RC	3	972	旧基準	○				17	0.78	
屋内運動場棟		30	0	昭和56年7月	RC	2	1,519	旧基準	○				25	0.83	
武道場棟		36	1	平成4年9月	RC	2	1,178	新基準	○	-	-	-	-	-	
昇降機塔		37	0	平成7年3月	S	3	44	新基準	○	-	-	-	-	-	
同窓会館		38	0	昭和46年1月	RC	2	392	旧基準	○				26	0.76	
特別教室棟		39	0	平成12年3月	RC	7	5,224	新基準	○	-	-	-	-	-	
管理教室棟		40	0	平成22年3月	RC	2	1,494	新基準	○	-	-	-	-	-	
広高等学校	部室	41	0	平成25年3月	S	2	120	新基準	○	-	-	-	-	-	
	管理教室棟	2	0	昭和43年5月	RC	3	2,068	旧基準	○				19	0.75	
	武道場棟	6	0	昭和38年3月	RC	1	827	旧基準	○				25	0.79	
	特別教室棟	21	1	昭和47年3月	RC	3	594	旧基準	○				16	0.81	
	特別教室棟	21	2	昭和48年3月	RC	3	1,080	旧基準	○				16	0.81	
	部室	26	1	昭和50年3月	CB	2	116	旧基準	○	5		1.08	-	-	診断の結果耐震改修不要
	普通教室棟	28	1	昭和51年4月	RC	4	796	旧基準	○	3		0.83	-	-	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	28	2	昭和53年8月	RC	4	648	旧基準	○	3		0.83	-	-	診断の結果耐震改修不要
	昇降機塔	28	3	平成5年3月	S	4	39	新基準	○	-	-	-	-	-	
	図書館・食堂棟	29	0	昭和60年3月	RC	2	899	新基準	○	-	-	-	-	-	
	屋内運動場棟	30	0	昭和63年11月	RC	1	1,194	新基準	○	-	-	-	-	-	
	会議室 倉庫	33	0	平成4年4月	S	2	73	新基準	○	-	-	-	-	-	
部室	34	0	平成8年3月	S	2	52	新基準	○	-	-	-	-	-		
部室	35	0	平成17年3月	S	2	284	新基準	○	-	-	-	-	-		
管理教室棟	36	0	平成22年3月	RC	2	1,336	新基準	○	-	-	-	-	-		

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
呉宮原高等学校	講堂兼体育館	19	1	平成元年9月	RC	2	2,725	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	21	0	平成10年10月	S	2	357	新基準	○	—	—	—	—	—	
	実習室棟	38	0	平成11年8月	RC	6	2,042	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	40	0	平成22年1月	RC	5	3,737	新基準	○	—	—	—	—	—	
呉三津田高等学校	管理教室棟	41	0	平成25年3月	RC	4	2,990	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	14	1	昭和46年3月	RC	4	1,260	旧基準	○	—	改修済	—	20	0.79	
	特別教室棟	14	2	昭和47年3月	RC	4	1,515	旧基準	○	—	改修済	—	20	0.79	
	昇降機塔	14	3	平成13年3月	S	4	50	新基準	○	—	—	—	—	—	
	理科教室棟	24	0	昭和48年3月	RC	4	1,267	旧基準	○	—	改修済	—	19	0.76	
	特別教室棟	25	0	昭和49年8月	RC	4	1,336	旧基準	○	—	改修済	—	19	0.76	
	屋内運動場・武道場棟	32	1	昭和57年8月	RC	4	2,481	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	34	0	平成8年1月	RC	2	220	新基準	○	—	—	—	—	—	
	同窓会館	36	0	平成3年10月	RC	2	275	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別・普通教室棟	39	0	平成17年11月	RC	4	2,537	新基準	○	—	—	—	—	—	
三原高等学校	部室	42	0	平成25年3月	S	2	72	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	1	1	昭和44年3月	RC	4	1,496	旧基準	○	—	改修済	—	22	0.77	
	昇降機塔	1	2	平成14年3月	S	4	60	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	1	昭和43年5月	RC	4	801	旧基準	○	—	改修済	—	21	0.77	
	特別教室棟	2	2	昭和46年3月	RC	4	965	旧基準	○	—	改修済	—	21	0.77	
	特別教室棟	2	3	昭和47年3月	RC	4	1,456	旧基準	○	—	改修済	—	21	0.77	
	普通教室棟	18	1	昭和47年12月	RC	4	980	旧基準	○	—	改修済	—	20	0.79	
	普通・特別教室棟	18	2	昭和49年11月	RC	4	1,793	旧基準	○	—	改修済	—	20	0.79	
	屋内運動場棟	21	0	昭和60年11月	RC	2	1,540	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通・特別教室棟	22	0	昭和60年10月	RC	3	648	新基準	○	—	—	—	—	—	
三原東高等学校	便所棟	25	0	平成6年3月	RC	4	38	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	27	0	平成14年3月	S	2	126	新基準	○	—	—	—	—	—	
	武道場	28	0	平成27年8月	S	2	694	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	12	1	昭和42年3月	RC	3	655	旧基準	○	—	改修済	—	24	0.76	
	管理教室棟	20	1	昭和52年6月	RC	4	768	旧基準	○	—	改修済	—	24	0.77	
	管理教室棟	20	2	昭和53年2月	RC	4	1,504	旧基準	○	—	改修済	—	24	0.77	
	管理教室棟	20	3	昭和54年6月	RC	4	900	旧基準	○	—	改修済	—	24	0.77	
	管理教室棟	20	4	平成10年3月	RC	4	825	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	22	1	昭和57年3月	RC	4	965	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	22	2	昭和58年9月	RC	4	648	新基準	○	—	—	—	—	—	
尾道東高等学校	特別教室棟	22	3	昭和59年3月	RC	4	777	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	23	0	昭和60年3月	RC	4	738	新基準	○	—	—	—	—	—	
	第2屋内運動場棟	24	0	昭和62年3月	RC	2	1,236	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	27	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○	—	—	—	—	—	
	セミナーハウス	28	0	平成5年3月	W	2	661	新基準	○	—	—	—	—	—	
	格技場	32	0	平成23年3月	S	1	561	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	2	1	昭和43年3月	RC	3	727	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.80	
	管理教室棟	2	2	昭和48年3月	RC	3	1,747	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.82	
	屋内運動場棟	5	1	昭和44年6月	RC	2	1,440	旧基準	○	—	改修済	—	26	0.80	
	特別教室棟	6	1	昭和36年8月	RC	3	874	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.84	
尾道北高等学校	特別教室棟	21	1	昭和49年3月	RC	4	990	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.75	
	普通教室棟	21	2	昭和52年6月	RC	4	816	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.75	
	特別教室棟	21	3	昭和54年7月	RC	4	666	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.75	
	同窓会館	24	0	昭和55年5月	S	1	242	旧基準	○	—	改修済	—	26	0.75	
	第2屋内運動場棟	25	1	平成2年8月	RC	2	2,202	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	27	0	平成2年11月	S	2	102	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	28	0	平成5年3月	S	2	84	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降機塔	29	0	平成17年3月	S	4	32	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	5	3	昭和44年3月	RC	4	1,454	旧基準	○	—	改修済	—	27	0.76	
	特別教室棟	5	4	昭和46年3月	RC	4	1,081	旧基準	○	—	改修済	—	27	0.76	
福山誠之館高等学校	管理教室棟	15	1	昭和47年3月	RC	4	1,438	旧基準	○	—	改修済	—	27	0.80	
	管理教室棟	15	2	昭和49年5月	RC	4	1,188	旧基準	○	—	改修済	—	27	0.80	
	生徒ホール	20	0	昭和50年8月	RC	3	643	旧基準	○	—	改修済	—	27	0.76	
	部室	25	0	昭和60年10月	S	2	143	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	27	0	平成10年12月	S	2	212	新基準	○	—	—	—	—	—	
	理科教室棟	28	0	平成11年9月	RC	4	1,400	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	30	0	平成15年2月	RC	4	3,068	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	32	0	平成27年8月	RC	4	1,236	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	5	1	昭和44年8月	RC	4	3,042	旧基準	○	—	改修済	—	19	0.82	
	福山華陽高等学校	部室	8	1	昭和44年8月	RC	2	432	旧基準	○	3	—	0.71	—	—
講堂		14	0	昭和47年3月	RC	2	888	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.79	
部室		27	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○	—	—	—	—	—	
セミナーハウス		29	2	平成8年1月	RC	2	178	新基準	○	—	—	—	—	—	
特別教室棟		32	0	平成11年12月	RC	7	4,720	新基準	○	—	—	—	—	—	
渡廊下棟		33	0	平成12年11月	RC	4	1,316	新基準	○	—	—	—	—	—	
部室		36	0	平成18年3月	S	2	306	新基準	○	—	—	—	—	—	
屋内運動場棟		37	0	平成19年3月	RC	2	2,345	新基準	○	—	—	—	—	—	
管理教室棟		39	0	平成28年3月	RC	4	4,524	新基準	○	—	—	—	—	—	
海田高等学校		昇降その他棟	1	1	昭和57年2月	RC	3	278	旧基準	○	—	改修済	—	24	1.01
	管理教室棟	2	1	昭和57年2月	RC	5	3,823	旧基準	○	—	改修済	—	24	0.75	
	理科教室棟	2	2	昭和58年3月	RC	5	925	新基準	○	—	—	—	—	—	
	図書その他棟	3	0	昭和57年2月	RC	2	369	旧基準	○	—	改修済	—	24	0.79	
	特別教室その他棟	4	1	昭和57年2月	RC	5	2,326	旧基準	○	—	改修済	—	22	0.76	
	特別教室棟	4	2	昭和57年2月	RC	5	2,222	旧基準	○	—	改修済	—	22	0.76	
	屋内運動場兼講堂棟	5	1	昭和57年3月	RC	4	3,057	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	8	1	昭和57年3月	S	2	84	新基準	○	—	—	—	—	—	
	倉庫	10	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降機塔	12	0	平成13年3月	S	5	69	新基準	○	—	—	—	—	—	
海田高等学校	同窓会館	13	0	昭和57年3月	RC	2	440	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	3	1	昭和44年3月	RC	4	1,592	旧基準	○	—	改修済	—	18	0.75	
	特別教室棟	3	2	昭和47年3月	RC	4	820	旧基準	○	—	改修済	—	18	0.75	
	管理室棟	4	1	昭和41年8月	RC	4	2,275	旧基準	○	—	改修済	—	20	0.77	
	昇降機塔	4	2	平成15年3月	RC	4	62	新基準	○	—	—	—	—	—	
	教室棟	5	4	昭和63年2月	RC	3	282	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	31	1	昭和51年8月	RC	4	1,152	旧基準	○	—	改修済	—	16	0.79	
	特別教室棟	31	4	昭和54年10月	RC	4	725	旧基準	○	—	改修済	—	16	0.79	
	特別教室棟	31	5	昭和55年6月	RC	4	797	旧基準	○	—	—	0.89	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場棟	38	0	昭和59年8月	RC	2	1,527	新基準	○	—	—	—	—	—	
体育倉庫	40	0	昭和63年3月	S	2	82	新基準	○	—	—	—	—	—		
セミナーハウス・同窓会館	42	1	平成4年12月	RC	3	1,048	新基準	○	—	—	—	—	—		
倉庫	44	0	平成11年3月	S	2	101	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	45	0	平成12年3月	RC	2	68	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	46	0	平成12年3月	RC	2	106	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	47	0	平成17年3月	S	2	120	新基準	○	—	—	—	—	—		
教室棟	48	0	平成24年1月	RC	3	1,213	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	49	0	平成25年3月	S	2	48	新基準	○	—	—	—	—	—		
屋内運動場	50	0	平成28年3月	S	2	1,260	新基準	○	—	—	—	—	—		

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考	
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値		
音戸高等学校	武道場棟	6	1	昭和40年11月	RC	2	438	旧基準	○		改修済		26	0.92		
	特別教室棟	9	2	昭和48年3月	RC	4	1,113	旧基準	○		改修済		24	0.77		
	艇庫	10	0	昭和48年3月	S	1	200	旧基準	○	4		0.65			診断の結果耐震改修不要	
	部室	14	0	平成3年3月	S	2	84	新基準	○							
	屋内運動場棟	17	1	平成17年3月	RC	2	1,573	新基準	○							
	管理教室棟	19	0	平成26年3月	RC	4	3,495	新基準	○							
廿日市高等学校	管理教室棟	1	1	昭和43年3月	RC	3	1,227	旧基準	○		改修済		20	0.75		
	特別教室棟	1	2	昭和47年3月	RC	3	810	旧基準	○		改修済		20	0.77		
	特別教室棟	3	1	昭和46年3月	RC	3	1,485	旧基準	○		改修済		21	0.75		
	特別教室棟	3	2	昭和47年3月	RC	3	972	旧基準	○		改修済		21	0.75		
	普通教室棟	3	3	昭和48年3月	RC	3	243	旧基準	○		改修済		21	0.75		
	特別教室棟	4	0	昭和36年3月	RC	3	1,584	旧基準	○		改修済		26	0.85		
	便所棟	5	0	昭和46年3月	RC	3	105	旧基準	○		改修済		26	0.76		
	普通教室棟	6	1	昭和40年3月	RC	3	512	旧基準	○		改修済		26	0.75		
	普通教室棟	6	2	昭和46年3月	RC	3	211	旧基準	○		改修済		26	0.75		
	屋内運動場棟	26	0	昭和49年10月	RC	2	1,529	旧基準	○		改修済		24	0.83		
	生徒ホール	29	0	昭和53年1月	RC	2	389	旧基準	○		改修済		24	0.82		
	教室棟	30	0	昭和55年3月	RC	3	270	旧基準	○	4		1.10			診断の結果耐震改修不要	
	艇庫	35	0	昭和55年8月	S	2	706	旧基準	○		改修済		26	0.83		
	特別教室棟	37	0	昭和63年10月	RC	3	1,352	新基準	○							
	部室	38	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○							
	特別教室棟	39	0	平成6年8月	RC	2	391	新基準	○							
昇降機塔	40	0	平成9年3月	S	3	39	新基準	○								
屋内運動場棟	44	0	平成15年3月	RC	3	1,849	新基準	○								
部室	45	0	平成20年3月	S	2	189	新基準	○								
部室	46	0	平成25年5月	S	2	216	新基準	○								
大竹高等学校	特別教室棟	4	1	昭和37年3月	RC	3	1,706	旧基準	○		改修済		24	0.76		
	特別教室棟	5	1	昭和37年3月	RC	3	1,327	旧基準	○		改修済		24	0.80		
	武道場棟	8	1	昭和44年3月	S	1	450	旧基準	○		改修済		26	0.83		
	部室	9	2	昭和42年9月	RC	2	138	旧基準	○		改修済		26	0.77		
	教室棟	27	1	昭和54年3月	RC	4	1,302	旧基準	○		改修済		22	0.79		
	教室棟	27	2	昭和55年3月	RC	4	2,424	旧基準	○		改修済		22	0.79		
	管理棟	30	0	昭和56年8月	RC	2	1,079	旧基準	○		改修済		21	0.77		
	多目的ホール	31	0	昭和62年3月	RC	1	200	新基準	○							
	講堂兼武道場	32	0	昭和63年3月	RC	2	1,362	新基準	○							
	教室棟	33	0	平成元年3月	RC	2	360	新基準	○							
	部室	35	0	平成2年3月	S	2	212	新基準	○							
	佐伯高等学校	管理教室棟	1	1	昭和42年3月	RC	3	596	旧基準	○		改修済		21	0.76	
		管理教室棟	1	2	昭和43年3月	RC	3	969	旧基準	○		改修済		21	0.76	
エレベータ棟		1	3	平成8年3月	RC	3	53	新基準	○							
屋内運動場棟		38	0	昭和47年2月	RC	2	887	旧基準	○		改修済		25	0.77		
管理教室棟		40	1	昭和48年2月	RC	3	934	旧基準	○		改修済		24	0.76		
特別教室棟		40	2	昭和53年7月	RC	3	675	旧基準	○		改修済		24	0.76		
エレベータ棟		40	3	平成8年3月	RC	3	76	新基準	○							
廊下		40	4	平成8年3月	S	3	12	新基準	○							
武道場棟		41	0	昭和49年3月	S	1	500	旧基準	○		改修済		25	0.84		
特別教室棟		42	1	昭和54年7月	RC	3	660	旧基準	○		改修済		25	0.77		
特別教室棟		42	2	平成3年3月	RC	3	556	新基準	○							
エレベータ棟		42	4	平成13年3月	S	3	42	新基準	○							
部室		43	0	平成元年3月	RC	2	39	新基準	○							
便所		44	0	平成元年3月	RC	2	37	新基準	○							
便所		45	0	平成元年3月	RC	2	46	新基準	○							
倉庫		46	0	平成9年3月	S	2	99	新基準	○							
部室		48	1	平成16年3月	S	2	60	新基準	○							
部室	48	2	平成16年3月	S	2	82	新基準	○								
大楠高等学校	管理教室棟	1	1	昭和39年3月	RC	3	683	旧基準	○		改修済		26	0.79		
	管理教室棟	1	2	昭和40年3月	RC	3	546	旧基準	○		改修済		26	0.79		
	管理教室棟	1	3	昭和41年3月	RC	3	973	旧基準	○		改修済		26	0.79		
	特別教室棟	13	1	昭和48年3月	RC	4	896	旧基準	○		改修済		25	0.75		
	特別教室棟	13	2	昭和53年2月	RC	4	648	旧基準	○		改修済		25	0.75		
	特別教室棟	13	3	昭和54年3月	RC	4	648	旧基準	○		改修済		25	0.75		
	特別教室棟	13	4	昭和57年3月	RC	4	936	新基準	○							
	エレベータ棟	13	5	平成8年3月	S	4	52	新基準	○							
	武道場棟	18	0	昭和61年3月	RC	2	660	新基準	○							
	部室	20	0	平成2年3月	S	2	63	新基準	○							
	屋内運動場棟	29	0	平成5年6月	RC	2	1,384	新基準	○							
	部室	30	0	平成5年6月	S	2	63	新基準	○							
可部高等学校	管理教室棟	42	0	平成20年3月	RC	3	8,133	新基準	○							
	屋内運動場棟	43	1	平成20年3月	RC	2	3,337	新基準	○							
	特別教室棟	34	1	昭和51年5月	RC	4	832	旧基準	○		改修済		24	0.82		
加計高等学校	普通教室棟	34	2	昭和52年5月	RC	4	886	旧基準	○		改修済		24	0.82		
	特別教室棟	34	3	昭和53年8月	RC	4	906	旧基準	○			0.78			診断の結果耐震改修不要	
	特別教室棟	34	4	昭和57年3月	RC	4	432	旧基準	○			0.78			診断の結果耐震改修不要	
	温室	38	0	昭和58年1月	S	1	250	新基準	○							
	実習校舎	41	0	昭和60年10月	RC	3	1,251	新基準	○							
	武道場棟	42	0	昭和62年8月	RC	1	574	新基準	○							
	部室	43	0	平成元年3月	S	2	42	新基準	○							
	屋内運動場棟	52	0	平成22年3月	S	1	1,202	新基準	○							
	部室	54	0	平成25年3月	S	2	72	新基準	○							
	管理・特別教室棟	55	0	平成27年3月	RC	2	1,001	新基準	○							
	加計高等学校芸北分校	屋内運動場棟	2	0	昭和44年11月	S	1	450	旧基準	○		改修済		25	0.81	
特別教室棟		20	1	昭和52年6月	RC	3	431	旧基準	○		改修済		25	0.80		
管理教室棟		20	2	昭和54年5月	RC	3	1,188	旧基準	○		改修済		25	0.80		
寄宿舎		23	1	昭和57年3月	RC	2	558	新基準	○							
寄宿舎		23	2	昭和57年12月	RC	2	192	新基準	○							
武道場棟		24	0	昭和63年3月	RC	2	671	新基準	○							
千代田高等学校	管理教室棟	1	1	昭和38年8月	RC	3	1,275	旧基準	○		改修済		26	0.77		
	教室棟	1	3	昭和46年3月	RC	3	270	旧基準	○		改修済		16	0.77		
	特別教室棟	2	1	昭和46年3月	RC	3	1,352	旧基準	○		改修済		17	0.77		
	教室棟	2	2	昭和48年2月	RC	3	549	旧基準	○		改修済		17	0.77		
	理科教室棟	29	0	昭和54年3月	RC	3	540	旧基準	○			0.86			診断の結果耐震改修不要	
	武道場棟	32	0	昭和61年3月	RC	1	627	新基準	○	4						
	特別教室棟	33	0	昭和61年3月	RC	2	405	新基準	○							
	部室	35	0	平成2年3月	S	2	84	新基準	○							
	便所	37	0	平成5年3月	RC	3	72	新基準	○							
	便所	38	0	平成5年3月	RC	2	48	新基準	○							
	屋内運動場棟	41	0	平成8年3月	RC	2	968	新基準	○							
エレベータ棟	42	0	平成11年3月	S	3	41	新基準	○								

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
吉田高等学校	管理教室棟	1	1	昭和43年3月	RC	3	1,115	旧基準	○		改修済	20	0.75		
	特別教室棟	1	2	昭和45年2月	RC	4	1,259	旧基準	○		改修済	20	0.75		
	エレベータ棟	4	6	平成12年3月	S	4	52	新基準	○	—	—	—	—		
	実習室棟	19	0	昭和45年3月	S	1	321	旧基準	○		改修済	25	0.96		
	作業準備室棟	40	0	昭和47年1月	S	1	203	旧基準	○		改修済	25	0.98		
	特別教室棟	50	0	昭和52年10月	RC	4	720	旧基準	○		改修済	25	0.77		
	生徒ホール	51	0	昭和52年10月	RC	2	432	旧基準	○		改修済	25	0.81		
	実習室棟	61	0	昭和63年2月	S	1	270	新基準	○	—	—	—	—		
	実習室棟	62	0	昭和63年7月	S	1	230	新基準	○	—	—	—	—		
	農機具倉庫	63	0	昭和63年7月	S	1	300	新基準	○	—	—	—	—		
	更衣室	70	0	平成13年3月	S	2	145	新基準	○	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	73	0	平成21年3月	RC	2	2,353	新基準	○	—	—	—	—		
	普通・特別教室棟	80	0	平成28年3月	RC	4	4,083	新基準	○	—	—	—	—		
	昇降場	19	1	昭和53年3月	RC	4	1,051	旧基準	○		0.97	—	—	診断の結果耐震改修不要	
向原高等学校	普通教室棟	19	2	昭和54年9月	RC	4	720	旧基準	○		改修済	25	0.77		
	普通教室棟	19	3	昭和55年3月	RC	4	908	旧基準	○		改修済	25	0.77		
	理科教室棟	19	4	昭和56年3月	RC	4	860	旧基準	○		改修済	25	0.77		
	特別教室棟	19	5	昭和57年8月	RC	4	933	新基準	○	—	—	—	—		
	特別教室棟	19	6	昭和58年3月	RC	4	843	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	20	0	昭和63年3月	S	2	75	新基準	○	—	—	—	—		
	倉庫	24	0	平成4年3月	S	2	150	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	25	2	平成6年1月	S	2	33	新基準	○	—	—	—	—		
	武道場棟	27	0	平成11年2月	RC	2	765	新基準	○	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	31	0	平成23年3月	RC	1	1,574	新基準	○	—	—	—	—		
	管理教室棟	5	1	昭和43年3月	RC	4	896	旧基準	○		改修済	21	0.77		
	管理教室棟	5	2	昭和44年3月	RC	4	2,010	旧基準	○		改修済	21	0.77		
	屋内運動場棟	23	0	昭和47年3月	RC	2	1,119	旧基準	○		改修済	26	0.98		
	特別教室棟	25	1	昭和48年10月	RC	4	880	旧基準	○		改修済	26	0.75		
賀茂高等学校	普通教室棟	25	2	昭和52年5月	RC	4	871	旧基準	○		改修済	26	0.75		
	家庭科教室棟	28	1	昭和54年3月	RC	4	792	旧基準	○		改修済	22	0.77		
	特別教室棟	28	2	昭和54年8月	RC	4	324	旧基準	○		改修済	22	0.77		
	理科教室棟	28	4	昭和56年9月	RC	4	774	旧基準	○		改修済	22	0.77		
	理科教室棟	28	5	昭和57年3月	RC	4	936	旧基準	○		改修済	22	0.77		
	普通教室棟	29	0	昭和54年8月	RC	2	360	旧基準	○		—	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	武道場棟	30	0	昭和55年3月	S	1	510	旧基準	○	5	1.85	1.63	—	—	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	33	1	昭和58年7月	RC	3	819	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	34	0	昭和61年8月	S	2	147	新基準	○	—	—	—	—		
	研修棟	38	0	平成4年3月	W	2	660	新基準	○	—	—	—	—		
	家庭科教室棟	39	0	平成6年8月	RC	2	360	新基準	○	—	—	—	—		
	同窓会館	40	0	平成6年7月	S	2	252	新基準	○	—	—	—	—		
	倉庫	41	0	平成7年3月	S	2	118	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	42	0	平成7年3月	S	2	64	新基準	○	—	—	—	—		
竹原高等学校	屋内運動場棟	47	0	平成14年12月	RC	3	3,072	新基準	○	—	—	—	—		
	特別教室棟	1	1	昭和43年3月	RC	3	1,366	旧基準	○		改修済	21	0.83		
	管理教室棟	1	2	昭和44年3月	RC	3	816	旧基準	○		改修済	21	0.83		
	普通教室棟	1	3	昭和54年3月	RC	3	273	旧基準	○		改修済	21	0.83		
	普通教室棟	2	1	昭和46年3月	RC	4	1,728	旧基準	○		改修済	22	0.76		
	普通教室棟	2	2	昭和47年1月	RC	4	648	旧基準	○		改修済	22	0.76		
	屋内運動場棟	6	1	昭和37年3月	RC	2	860	旧基準	○		改修済	25	0.76		
	武道場棟	14	0	昭和49年6月	S	1	510	旧基準	○		改修済	25	0.94		
	特別教室棟	15	1	昭和52年3月	RC	4	738	旧基準	○		改修済	24	0.82		
	特別教室棟	15	2	昭和54年10月	RC	4	1,710	旧基準	○		改修済	24	0.82		
	普通教室棟	18	0	昭和59年4月	RC	3	421	新基準	○	—	—	—	—		
	エレベータ棟	19	0	昭和59年6月	RC	4	48	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	20	0	平成元年3月	S	2	84	新基準	○	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	21	0	平成4年2月	RC	2	1,506	新基準	○	—	—	—	—		
忠海高等学校	部室	22	0	平成9年3月	S	2	267	新基準	○	—	—	—	—		
	理科教室棟	1	1	昭和35年7月	RC	3	727	旧基準	○		改修済	24	0.76		
	理科教室棟	1	2	昭和41年3月	RC	3	546	旧基準	○		改修済	24	0.81		
	特別教室棟	2	1	昭和46年3月	RC	4	1,746	旧基準	○		改修済	17	0.80		
	特別教室棟	2	2	昭和49年10月	RC	4	738	旧基準	○		改修済	17	0.80		
	武道場棟	4	0	昭和45年1月	S	1	450	旧基準	○		改修済	25	0.77		
	管理教室棟	22	1	昭和47年3月	RC	4	1,595	旧基準	○		改修済	23	0.79		
	管理棟	22	2	昭和48年3月	RC	4	935	旧基準	○		改修済	23	0.79		
	生徒ホール	33	0	昭和54年12月	RC	2	450	旧基準	○	5	—	0.97	—	—	診断の結果耐震改修不要
	体育館	37	0	平成2年3月	S	2	84	新基準	○	—	—	—	—		
	体育館兼講堂棟	39	0	平成9年9月	RC	2	963	新基準	○	—	—	—	—		
	エレベータ棟	40	0	平成18年3月	S	4	50	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	41	0	平成25年3月	S	2	168	新基準	○	—	—	—	—		
	御調高等学校	管理教室棟	6	1	昭和45年3月	RC	4	1,764	旧基準	○		改修済	26	0.76	
特別教室棟		6	2	昭和46年3月	RC	4	1,698	旧基準	○		改修済	26	0.76		
屋内運動場棟		9	0	昭和42年3月	RC	2	705	旧基準	○		改修済	26	1.01		
普通教室棟		19	1	昭和47年12月	RC	4	1,420	旧基準	○		改修済	24	0.79		
普通教室棟		19	2	昭和49年3月	RC	4	880	旧基準	○		改修済	24	0.79		
エレベータ棟		19	3	平成8年3月	S	4	57	新基準	○	—	—	—	—		
生徒会館		20	0	昭和47年11月	S	2	331	旧基準	○		改修済	26	0.75		
武道場棟		21	0	昭和49年3月	S	1	510	旧基準	○		改修済	26	0.83		
部室		24	0	平成2年3月	S	2	258	新基準	○	—	—	—	—		
屋内運動場棟		25	0	平成5年8月	RC	2	1,350	新基準	○	—	—	—	—		
教室棟		35	0	昭和47年3月	S	1	259	旧基準	○	4	—	0.76	—	—	診断の結果耐震改修不要
教室棟		37	1	昭和49年10月	RC	4	828	旧基準	○		改修済	24	0.78		
教室棟		37	2	昭和53年2月	RC	4	720	旧基準	○		改修済	24	0.78		
教室棟		37	3	昭和55年2月	RC	4	976	旧基準	○		改修済	24	0.78		
世羅高等学校	教室棟	38	0	昭和50年6月	RC	2	630	旧基準	○	4	—	1.36	—	—	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	40	1	昭和51年3月	RC	3	804	旧基準	○		—	0.82	—	—	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	40	2	昭和54年3月	RC	3	645	旧基準	○		—	0.82	—	—	診断の結果耐震改修不要
	生徒ホール	43	0	昭和52年1月	RC	2	336	旧基準	○	5	—	0.87	—	—	診断の結果耐震改修不要
	農業機械実習室	49	0	昭和56年3月	S	1	555	旧基準	○	5	—	0.96	—	—	診断の結果耐震改修不要
	寄宿舍	50	1	昭和57年3月	RC	2	756	新基準	○	—	—	—	—		
	寄宿舍	50	2	平成13年12月	RC	2	338	新基準	○	—	—	—	—		
	教室棟	51	1	昭和59年5月	RC	3	1,208	新基準	○	—	—	—	—		
	教室棟	51	2	昭和60年3月	RC	3	495	新基準	○	—	—	—	—		
	物理教室棟	53	0	昭和60年3月	RC	2	297	新基準	○	—	—	—	—		
	武道場棟	56	0	昭和63年3月	RC	1	570	新基準	○	—	—	—	—		
	部室	58	0	平成2年3月	S	2	212	新基準	○	—	—	—	—		
	教室棟	68	0	平成14年8月	S	1	228	新基準	○	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	69	0	平成18年10月	RC	1	1,567	新基準	○	—	—	—	—		
食品製造実習室	70	0	平成23年9月	S	1	244	新基準	○	—	—	—	—			
管理教室棟	78	0	平成28年1月	RC	2	1,665	新基準	○	—	—	—	—			

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
松永高等学校	特別教室棟	26	1	昭和47年2月	RC	4	1,312	旧基準	○		改修済		16	0.78	
	屋内運動場棟	30	1	昭和54年10月	RC	2	1,529	旧基準	○		改修済		26	1.20	
	普通・特別教室棟	31	0	昭和59年10月	RC	5	3,430	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	36	0	昭和60年10月	RC	5	1,048	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	37	0	昭和60年10月	RC	4	2,518	新基準	○	—	—	—	—	—	
	クラブハウス	41	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○	—	—	—	—	—	
	クラブハウス	44	0	平成4年3月	S	2	63	新基準	○	—	—	—	—	—	
	便所	48	0	平成6年3月	RC	3	35	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	51	0	平成11年10月	RC	5	3,793	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	2	1	昭和40年3月	RC	3	655	旧基準	○		改修済		26	0.80	
沼南高等学校	普通教室棟	2	2	昭和43年5月	RC	4	1,180	旧基準	○		改修済		26	0.79	
	普通教室棟	2	3	昭和46年3月	RC	4	1,512	旧基準	○		改修済		26	0.76	
	便所	2	4	昭和56年6月	RC	3	95	旧基準	○		改修済		26	0.76	
	園芸実習室	30	0	昭和45年3月	RC	1	243	旧基準	○	4		1.45	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場棟	36	1	昭和47年3月	RC	2	1,096	旧基準	○		改修済		24	0.83	
	武道場棟	41	0	昭和49年3月	S	1	510	旧基準	○		改修済		25	0.87	
	実習室棟	44	1	昭和51年3月	RC	4	648	旧基準	○		改修済		24	0.86	
	実習室棟	44	2	昭和52年3月	RC	4	936	旧基準	○		改修済		24	0.86	
	車庫	45	1	昭和51年3月	S	2	221	旧基準	○		改修済		26	0.83	
	管理教室棟	48	1	昭和53年2月	RC	4	884	旧基準	○		改修済		23	0.71	
	管理教室棟	48	2	昭和56年3月	RC	4	846	旧基準	○		改修済		23	0.71	
	管理教室棟	48	3	昭和57年3月	RC	4	1,006	旧基準	○			0.71	—	—	診断の結果耐震改修不要
	エレベータ棟	48	5	平成9年3月	S	4	70	新基準	○	—	—	—	—	—	
	体育準備室	57	1	平成8年3月	S	2	318	新基準	○	—	—	—	—	—	
	府中高等学校	セミナーハウス棟	17	0	昭和39年12月	RC	2	412	旧基準	○		改修済		26	0.80
エレベータ棟		26	3	平成19年3月	S	4	49	新基準	○	—	—	—	—	—	
特別教室棟		30	1	昭和47年3月	RC	4	895	旧基準	○		改修済		21	0.79	
普通教室棟		30	2	昭和48年2月	RC	4	2,255	旧基準	○		改修済		21	0.79	
管理教室棟		32	1	昭和49年4月	RC	3	2,241	旧基準	○		改修済		25	0.86	
講堂棟		35	0	昭和56年10月	RC	3	1,433	旧基準	○		1.52	—	—	—	診断の結果耐震改修不要
部室		41	0	平成8年11月	S	2	106	新基準	○	—	—	—	—	—	
屋内運動場棟		42	1	平成9年12月	RC	3	3,157	新基準	○	—	—	—	—	—	
倉庫兼部室		45	1	平成10年3月	S	2	132	新基準	○	—	—	—	—	—	
管理・特別・普通教室棟		47	0	平成28年2月	RC	4	3,374	新基準	○	—	—	—	—	—	
特別教室棟		11	1	昭和41年1月	RC	4	882	旧基準	○		改修済		26	0.77	
特別教室棟		11	3	昭和45年2月	RC	4	836	旧基準	○		改修済		26	0.77	
特別普通教室棟		40	1	昭和49年3月	RC	4	1,080	旧基準	○		改修済		24	0.82	
特別普通教室棟		40	2	昭和51年4月	RC	4	693	旧基準	○		改修済		24	0.82	
特別教室棟		40	3	昭和52年3月	RC	4	640	旧基準	○		改修済		24	0.82	
管理棟	41	0	昭和53年3月	RC	2	755	旧基準	○	4		0.86	—	—	診断の結果耐震改修不要	
油木高等学校	武道場棟	42	0	昭和56年3月	RC	2	570	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	産業ビジネス科実習棟	51	0	平成4年3月	RC	2	751	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	52	0	平成5年10月	S	2	111	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	55	0	平成8年12月	RC	2	1,007	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	9	3	昭和43年3月	RC	3	937	旧基準	○		改修済		25	0.76	
	特別教室棟	9	4	昭和48年3月	RC	3	1,294	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	特別教室棟	9	5	昭和49年3月	RC	3	766	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	武道場棟	15	0	昭和45年11月	S	1	450	旧基準	○		改修済		25	0.90	
	特別教室棟	29	0	昭和52年7月	RC	4	828	旧基準	○		改修済		24	0.79	
	特別教室棟	30	0	昭和53年5月	RC	4	720	旧基準	○		改修済		24	0.79	
	管理教室棟	33	0	昭和54年6月	RC	4	1,116	旧基準	○		改修済		24	0.79	
	屋内運動場棟	36	0	平成2年3月	RC	2	1,068	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	39	1	平成7年3月	S	2	129	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	39	2	平成14年3月	S	2	68	新基準	○	—	—	—	—	—	
	三次高等学校	屋内運動場棟	7	0	昭和38年3月	RC	1	843	旧基準	○		改修済		25	0.85
管理特別教室棟		8	1	昭和38年3月	RC	3	688	旧基準	○		改修済		26	0.75	
管理特別教室棟		8	2	昭和41年3月	RC	3	546	旧基準	○		改修済		26	0.75	
管理特別教室棟		8	3	昭和41年11月	RC	3	273	旧基準	○		改修済		26	0.75	
女子寄宿舎		25	1	昭和43年3月	RC	3	552	旧基準	○	2		0.83	—	—	診断の結果耐震改修不要
男子寄宿舎		26	0	昭和44年3月	RC	3	478	旧基準	○	2		0.99	—	—	診断の結果耐震改修不要
食堂		27	0	昭和44年3月	RC	1	217	旧基準	○	4		1.08	—	—	診断の結果耐震改修不要
特別普通教室棟		29	1	昭和47年1月	RC	4	1,788	旧基準	○		改修済		21	0.76	
特別普通教室棟		29	2	昭和48年3月	RC	4	2,060	旧基準	○		改修済		21	0.76	
エレベータ棟		29	3	平成13年3月	S	4	50	新基準	○	—	—	—	—	—	
特別普通教室棟		35	1	昭和49年5月	RC	4	1,692	旧基準	○		改修済		23	0.78	
特別普通教室棟		35	2	昭和50年7月	RC	4	720	旧基準	○		改修済		23	0.78	
特別教室棟		36	1	昭和51年12月	RC	3	1,129	旧基準	○			0.78	—	—	診断の結果耐震改修不要
管理特別教室棟		36	2	昭和54年3月	RC	3	667	旧基準	○			0.78	—	—	診断の結果耐震改修不要
部室		40	0	平成2年3月	S	2	84	新基準	○	—	—	—	—	—	
屋内運動場棟	41	0	平成2年8月	RC	2	1,216	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	43	0	平成7年3月	S	2	218	新基準	○	—	—	—	—	—		
教育資料館	45	0	平成10年3月	S	2	208	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	46	0	平成13年3月	S	2	154	新基準	○	—	—	—	—	—		
男子寄宿舎	55	0	昭和45年7月	RC	3	846	旧基準	○		改修済		26	0.95		
同窓会館	60	0	昭和63年6月	RC	2	580	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	61	0	平成25年3月	S	2	48	新基準	○	—	—	—	—	—		
武道場	62	0	平成28年1月	W	1	977	新基準	○	—	—	—	—	—		
庄原格致高等学校	特別教室棟	19	0	昭和46年2月	RC	3	1,167	旧基準	○		改修済		21	0.76	
	食堂	20	0	昭和46年3月	RC	1	280	旧基準	○	4		0.87	—	—	診断の結果耐震改修不要
	舎室	21	0	昭和46年3月	RC	3	559	旧基準	○	2		1.42	—	—	診断の結果耐震改修不要
	舎室	25	0	昭和46年11月	RC	3	559	旧基準	○	1		1.06	—	—	診断の結果耐震改修不要
	同窓会館	29	0	昭和51年3月	S	2	201	旧基準	○		改修済		26	0.95	
	普通教室棟	30	0	昭和50年4月	RC	3	390	旧基準	○		改修済		26	0.77	
	普通教室棟	32	0	昭和53年3月	RC	3	1,400	旧基準	○		改修済		26	0.77	
	家庭教室棟	36	1	昭和54年3月	RC	3	697	旧基準	○		改修済		25	0.87	
	特別教室棟	36	2	昭和57年8月	RC	3	1,326	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	39	0	昭和59年10月	RC	3	1,200	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	42	0	平成2年3月	S	2	212	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	44	1	平成5年9月	RC	3	2,639	新基準	○	—	—	—	—	—	

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
東城高等学校	特別教室棟	1	1	昭和39年1月	RC	3	742	旧基準	○		改修済		26	0.79	
	管理教室棟	1	2	昭和43年2月	RC	3	814	旧基準	○		改修済		26	0.79	
	管理教室棟	1	3	昭和45年3月	RC	3	1,365	旧基準	○		改修済		26	0.79	
	屋内運動場棟	11	0	昭和41年10月	RC	1	751	旧基準	○			0.74			診断の結果耐震改修不要
	部室	18	2	昭和62年3月	S	2	84	新基準	○						
	特別教室棟	19	1	昭和49年7月	RC	4	759	旧基準	○		改修済		24	0.75	
	普通教室棟	19	2	昭和51年5月	RC	4	880	旧基準	○		改修済		24	0.75	
	家庭科教室棟	19	3	昭和53年10月	RC	4	871	旧基準	○		改修済		24	0.75	
	屋内運動場棟	25	0	昭和54年5月	RC	1	972	旧基準	○			0.71			診断の結果耐震改修不要
	クラブハウス	26	0	平成4年3月	S	2	264	新基準	○						
瀬戸田高等学校	普通教室棟	17	0	昭和49年3月	RC	4	2,666	旧基準	○		改修済		24	0.78	
	特別教室棟	18	0	昭和49年7月	RC	4	2,473	旧基準	○		改修済		24	0.85	
	部室	19	0	昭和49年7月	RC	2	558	旧基準	○		改修済		26	1.07	
	屋内運動場棟	22	0	昭和50年10月	RC	1	871	旧基準	○		改修済		26	0.88	
	武道場棟	24	0	昭和56年3月	S	1	571	旧基準	○		改修済		25	0.77	
賀茂北高等学校	教室棟	2	4	平成3年2月	RC	3	827	新基準	○						
	武道場棟	17	1	昭和47年11月	S	1	450	旧基準	○						
	管理教室棟	19	1	昭和49年9月	RC	4	1,779	旧基準	○		改修済		25	0.78	
	特別教室棟	19	2	昭和53年3月	RC	4	180	旧基準	○		改修済		25	0.76	
	屋内運動場棟	27	0	平成7年10月	RC	2	986	新基準	○						
	教室棟	29	0	平成28年2月	RC	4	2,059	新基準	○						
日影館高等学校	武道場棟内運動場兼講堂	27	1	昭和48年3月	RC	2	1,954	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	管理・普通教室棟	29	1	昭和52年8月	RC	4	2,111	旧基準	○		改修済		24	0.82	
	管理・普通教室棟	29	2	昭和53年2月	RC	4	1,294	旧基準	○		改修済		24	0.82	
	特別教室棟	29	3	昭和54年3月	RC	4	848	旧基準	○		改修済		24	0.76	
	特別教室棟	29	4	昭和56年7月	RC	4	880	旧基準	○			0.71			診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	29	5	昭和58年1月	RC	4	1,034	新基準	○						
	特別教室棟	32	0	昭和55年2月	RC	4	720	旧基準	○		改修済		25	0.82	
	同窓会館	33	0	昭和46年6月	S	2	206	旧基準	○		改修済		26	0.76	
	部室	37	0	平成8年3月	S	2	128	新基準	○						
	エレベータ棟	41	0	平成18年3月	S	4	49	新基準	○						
	管理教室棟	1	1	昭和45年3月	RC	3	1,674	旧基準	○		改修済		21	0.76	
黒瀬高等学校	特別教室棟	1	2	昭和58年3月	RC	4	767	新基準	○						
	特別教室棟	12	1	昭和48年3月	RC	4	828	旧基準	○		改修済		20	0.76	
	特別教室棟	12	2	昭和49年3月	RC	4	1,612	旧基準	○		改修済		20	0.76	
	普通教室棟	18	0	昭和63年2月	RC	3	675	新基準	○						
	実習棟	21	0	平成4年3月	RC	3	510	新基準	○						
	エレベータ棟	22	0	平成8年3月	S	4	56	新基準	○						
	屋内運動場兼講堂棟	23	0	平成25年3月	RC	2	2,267	新基準	○						
	本館普通教室棟	1	1	昭和50年2月	RC	5	3,551	旧基準	○		改修済		27	0.75	
	普通教室棟	1	2	昭和50年11月	RC	5	1,300	旧基準	○		改修済		27	0.75	
	特別教室棟	2	0	昭和49年7月	RC	4	2,329	旧基準	○		改修済		24	0.79	
安芸高等学校	屋内運動場棟	4	1	昭和50年12月	RC	2	2,736	旧基準	○	4		0.72			診断の結果耐震改修不要
	器具庫	9	1	平成11年3月	S	2	142	新基準	○						
	総合学科棟	10	0	平成12年2月	RC	6	1,681	新基準	○						
	同窓会館	12	0	平成5年4月	S	2	117	新基準	○						
	部室	13	0	平成25年5月	S	2	147	新基準	○						
	管理教室棟	1	1	昭和49年3月	RC	4	1,973	旧基準	○		改修済		18	0.77	
	管理教室棟	1	2	昭和49年12月	RC	4	1,783	旧基準	○		改修済		18	0.77	
	普通教室棟	1	3	昭和55年2月	RC	4	360	旧基準	○		改修済		18	0.77	
	普通教室棟	1	4	昭和61年3月	RC	2	360	新基準	○						
	特別教室棟	2	1	昭和49年3月	RC	4	1,602	旧基準	○		改修済		19	0.77	
	特別教室棟	2	2	昭和51年2月	RC	4	1,602	旧基準	○		改修済		19	0.77	
河内高等学校	屋内運動場	5	1	昭和50年10月	RC	2	2,731	旧基準	○		改修済		26	0.76	
	便所	7	0	平成2年3月	RC	2	35	新基準	○						
	セミナーハウス	8	1	平成7年3月	RC	3	997	新基準	○						
	特別教室棟	9	0	平成11年3月	RC	4	936	新基準	○						
	普通教室棟	11	1	平成16年1月	S	4	52	新基準	○						
	部室	13	0	平成25年3月	S	2	192	新基準	○						
	管理普通教室棟	15	1	昭和52年11月	RC	4	1,818	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	管理普通教室棟	15	2	昭和53年6月	RC	5	3,754	旧基準	○		改修済		25	0.81	
	特別教室棟	15	3	昭和54年6月	RC	5	968	旧基準	○		改修済		25	0.80	
	特別教室棟	15	4	昭和55年8月	RC	5	810	旧基準	○		改修済		25	0.80	
	エレベータ棟	15	6	平成19年3月	S	5	50	新基準	○						
安古市高等学校	屋内運動場棟	19	1	昭和54年3月	RC	2	2,042	旧基準	○		改修済		26	0.87	
	普通教室棟	21	1	昭和58年3月	RC	3	540	新基準	○						
	部室	22	0	平成2年3月	S	2	84	新基準	○						
	部室	24	0	平成25年4月	S	2	168	新基準	○						
	普通教室棟	1	1	昭和50年2月	RC	4	2,170	旧基準	○		改修済		22	0.85	
	管理教室棟	1	2	昭和52年2月	RC	4	1,486	旧基準	○		改修済		22	0.85	
	特別教室棟	2	1	昭和50年2月	RC	4	1,609	旧基準	○		改修済		21	0.76	
	普通教室棟	2	2	昭和51年2月	RC	4	1,602	旧基準	○		改修済		21	0.76	
	エレベータ棟	2	3	平成9年2月	S	4	52	新基準	○						
	屋内運動場棟	10	0	昭和52年3月	RC	1	1,401	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	特別教室棟	14	1	昭和55年3月	RC	5	1,350	旧基準	○		改修済		20	0.76	
大門高等学校	武道場棟	15	1	昭和57年3月	RC	2	1,142	新基準	○						
	部室	16	0	昭和62年3月	S	2	63	新基準	○						
	部室	19	0	平成16年3月	S	2	63	新基準	○						
	同窓会館	20	0	平成17年5月	S	2	306	新基準	○						
	部室	21	0	平成25年3月	S	2	288	新基準	○						
	普通教室棟	1	1	昭和50年3月	RC	4	2,170	旧基準	○		改修済		21	0.76	
	管理教室棟	1	2	昭和52年4月	RC	4	1,486	旧基準	○		改修済		21	0.76	
	エレベータ棟	1	3	平成5年3月	S	4	55	新基準	○						
	特別教室棟	2	1	昭和50年3月	RC	4	1,602	旧基準	○		改修済		23	0.79	
	特別教室棟	2	2	昭和51年3月	RC	4	1,602	旧基準	○		改修済		23	0.79	
	屋内運動場棟	10	1	昭和52年4月	RC	1	1,378	旧基準	○		改修済		25	0.77	
福山明王台高等学校	普通教室棟	16	1	昭和54年3月	RC	3	540	旧基準	○	4		1.04			診断の結果耐震改修不要
	普通教室棟	16	3	昭和59年5月	RC	3	540	新基準	○						
	武道場棟	17	0	昭和55年3月	RC	2	583	旧基準	○		改修済		25	0.79	
	部室	19	0	平成2年3月	S	2	203	新基準	○						
	部室	20	0	平成9年3月	S	2	83	新基準	○						
	部室	22	0	平成25年4月	S	2	283	新基準	○						
	部室	23	0	平成25年4月	S	2	75	新基準	○						
	管理棟	1	1	昭和63年1月	RC	5	4,346	新基準	○						
	エレベータ棟	1	2	平成9年2月	S	5	68	新基準	○						
	昇降棟	2	0	昭和63年1月	RC	5	1,575	新基準	○						
	特別教室棟	3	0	昭和63年1月	RC	5	3,081	新基準	○						
屋内運動場棟	4	1	昭和63年1月	RC	4	3,408	新基準	○							
特別教室棟	7	0	平成11年2月	RC	4	1,178	新基準	○							
同窓会館	10	0	昭和63年1月	RC	2	222	新基準	○							

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
高陽高等学校	特別教室棟普通教室棟	1	1	昭和52年3月	RC	4	1,976	旧基準	○		改修済		19	0.77	
	普通教室棟	1	2	昭和53年3月	RC	4	2,400	旧基準	○		改修済		20	0.79	
	特別教室棟	1	3	昭和53年3月	RC	4	1,420	旧基準	○			0.78	—	—	診断の結果耐震改修不要
	教室棟	1	5	昭和56年9月	RC	4	648	旧基準	○			0.78	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場棟	6	0	昭和54年3月	RC	3	1,673	旧基準	○		改修済		25	0.77	
	管理棟	7	0	昭和54年9月	RC	2	1,414	旧基準	○			0.72	—	—	診断の結果耐震改修不要
	武道場棟	8	1	昭和57年5月	RC	2	1,071	旧基準	○		—	—	—	—	
	エレベータ棟	9	0	平成6年3月	S	4	51	新基準	○		—	—	—	—	
	同窓会館	10	0	平成10年2月	S	2	233	新基準	○		—	—	—	—	
	部室	12	0	平成25年3月	S	2	240	新基準	○		—	—	—	—	
熊野高等学校	管理教室棟	1	1	昭和52年3月	RC	4	937	旧基準	○		改修済		24	0.83	
	本館・普通教室棟	1	2	昭和53年5月	RC	4	1,740	旧基準	○		改修済		24	0.83	
	特別教室棟	1	3	昭和54年4月	RC	4	720	旧基準	○		改修済		24	0.83	
	特別教室棟	1	4	昭和54年10月	RC	4	720	旧基準	○		改修済		24	0.83	
	特別教室棟	2	1	昭和52年3月	RC	4	916	旧基準	○		改修済		21	0.75	
	特別教室棟	2	2	昭和53年5月	RC	4	1,296	旧基準	○		改修済		21	0.75	
	特別教室棟	2	4	昭和58年3月	RC	4	648	新基準	○		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	7	0	昭和54年3月	RC	2	1,425	旧基準	○		改修済		25	1.15	
	特別教室棟	8	1	昭和54年10月	RC	4	690	旧基準	○		改修済		24	0.80	
	機械室	8	2	平成3年8月	S	4	44	新基準	○		—	—	—	—	
	武道場棟	9	0	昭和56年3月	RC	1	567	旧基準	○	5		1.20	—	—	診断の結果耐震改修不要
	部室	12	0	昭和62年3月	S	2	73	新基準	○		—	—	—	—	
	セミナーハウス	16	0	平成3年3月	W	2	662	新基準	○		—	—	—	—	
クラブハウス	17	0	平成4年3月	S	2	214	新基準	○		—	—	—	—		
部室	19	0	平成25年3月	S	2	192	新基準	○		—	—	—	—		
広島井口高等学校	特別教室棟	1	1	昭和53年8月	RC	5	2,300	旧基準	○		改修済		20	0.82	
	特別教室棟	1	2	昭和56年7月	RC	5	648	旧基準	○		改修済		20	0.82	
	普通教室棟	4	1	昭和54年3月	RC	5	2,375	旧基準	○		改修済		21	0.77	
	管理教室棟	4	2	昭和54年8月	RC	5	940	旧基準	○		改修済		21	0.77	
	普通教室棟	4	3	昭和55年3月	RC	5	450	旧基準	○		改修済		21	0.77	
	普通教室棟	4	4	昭和59年4月	RC	5	450	新基準	○		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	5	0	昭和54年3月	RC	2	1,527	旧基準	○		改修済		26	0.76	
	特別教室棟	9	0	昭和55年5月	RC	4	864	旧基準	○		改修済		25	0.75	
	武道場棟	10	0	昭和57年3月	RC	2	570	新基準	○		—	—	—	—	
	部室	14	0	平成4年3月	S	2	214	新基準	○		—	—	—	—	
	エレベータ棟	15	0	平成11年3月	S	5	62	新基準	○		—	—	—	—	
部室	19	0	平成25年3月	S	2	250	新基準	○		—	—	—	—		
部室	20	0	平成25年3月	S	2	100	新基準	○		—	—	—	—		
豊田高等学校	管理・普通教室棟	1	0	昭和56年2月	RC	4	2,196	旧基準	○		改修済		24	0.77	
	昇降その他	2	0	昭和56年2月	RC	4	1,168	旧基準	○		改修済		24	0.75	
	特別教室棟	3	0	昭和56年2月	RC	4	1,498	旧基準	○		改修済		24	0.77	
	特別教室棟	4	0	昭和56年2月	RC	3	510	旧基準	○		改修済		24	0.84	
	屋内運動場棟	7	1	昭和56年2月	RC	2	1,557	旧基準	○		改修済		26	0.75	
	部室	12	0	平成25年3月	S	2	144	新基準	○		—	—	—	—	
安西高等学校	特別教室棟	1	1	昭和54年3月	RC	5	2,943	旧基準	○			0.71	—	—	診断の結果耐震改修不要
	管理教室棟	6	1	昭和55年3月	RC	5	2,426	旧基準	○		改修済		19	0.79	
	普通教室棟	6	2	昭和56年3月	RC	5	1,109	旧基準	○		改修済		19	0.79	
	普通教室棟	6	3	昭和57年2月	RC	5	460	旧基準	○		改修済		19	0.79	
	普通教室棟	6	4	昭和58年3月	RC	5	450	新基準	○		—	—	—	—	
	特別教室棟	7	1	昭和55年3月	RC	5	944	旧基準	○		改修済		19	0.76	
	講堂(体育館)	9	0	昭和55年9月	RC	2	1,524	旧基準	○		改修済		25	0.83	
	武道場棟	10	0	昭和58年3月	RC	2	573	新基準	○		—	—	—	—	
	部室	13	0	平成4年3月	S	2	214	新基準	○		—	—	—	—	
	研修室	14	0	平成6年3月	RC	3	662	新基準	○		—	—	—	—	
	エレベータ棟	16	0	平成16年3月	S	5	70	新基準	○		—	—	—	—	
部室	17	0	平成25年3月	S	2	264	新基準	○		—	—	—	—		
安芸府中高等学校	管理教室棟	1	1	昭和55年2月	RC	5	1,614	旧基準	○		改修済		19	0.76	
	普通教室棟	1	2	昭和56年1月	RC	5	900	旧基準	○		改修済		19	0.76	
	普通教室棟	1	3	昭和57年3月	RC	5	1,121	旧基準	○		改修済		19	0.76	
	普通教室棟	1	4	昭和59年3月	RC	5	450	新基準	○		—	—	—	—	
	普通教室棟	1	5	昭和60年3月	RC	5	450	新基準	○		—	—	—	—	
	管理教室棟	1	6	平成3年3月	RC	5	788	新基準	○		—	—	—	—	
	エレベータ棟	1	7	平成15年3月	RC	5	76	新基準	○		—	—	—	—	
	特別教室棟	2	1	昭和55年2月	RC	4	941	旧基準	○			0.74	—	—	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	3	1	昭和55年2月	RC	5	1,323	旧基準	○		改修済		16	0.79	
	特別教室棟	3	2	昭和56年1月	RC	5	2,016	旧基準	○		改修済		16	0.80	
	屋内運動場棟	4	1	昭和56年1月	RC	2	1,503	旧基準	○	4		0.71	—	—	診断の結果耐震改修不要
武道場棟	11	0	昭和60年3月	RC	1	570	新基準	○		—	—	—	—		
部室	13	0	平成6年2月	S	2	161	新基準	○		—	—	—	—		
部室	15	0	平成25年3月	S	2	240	新基準	○		—	—	—	—		
神辺旭高等学校	管理棟	1	1	昭和55年3月	RC	5	1,637	旧基準	○		改修済		24	0.77	
	普通教室棟	1	2	昭和56年2月	RC	5	900	旧基準	○		改修済		24	0.77	
	普通教室棟	1	3	昭和57年3月	RC	5	1,121	旧基準	○		改修済		24	0.78	
	普通教室棟	1	4	昭和62年2月	RC	4	360	新基準	○		—	—	—	—	
	特別教室棟	2	1	昭和55年3月	RC	4	948	旧基準	○		改修済		25	0.78	
	特別教室棟	3	1	昭和55年3月	RC	5	1,323	旧基準	○		改修済		21	0.75	
	特別教室棟	3	2	昭和56年2月	RC	5	2,016	旧基準	○		改修済		21	0.75	
	エレベータ棟	3	3	平成2年3月	S	5	40	新基準	○		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	4	1	昭和55年5月	RC	2	1,598	旧基準	○		改修済		25	0.79	
	武道場棟	9	0	昭和59年3月	RC	1	570	新基準	○		—	—	—	—	
	セミナーハウス	10	0	平成2年12月	W	2	660	新基準	○		—	—	—	—	
屋内運動場棟	11	0	平成7年3月	RC	2	2,810	新基準	○		—	—	—	—		
府中東高等学校	特別教室棟	1	1	昭和57年2月	RC	4	772	旧基準	○		改修済		24	0.77	
	普通教室棟	2	1	昭和57年2月	RC	5	2,570	旧基準	○		改修済		25	0.76	
	特別教室棟	2	2	昭和62年3月	RC	3	270	新基準	○		—	—	—	—	
	エレベータ棟	2	4	平成9年2月	S	5	68	新基準	○		—	—	—	—	
	特別教室棟	3	1	昭和57年2月	RC	2	432	旧基準	○	5		1.18	—	—	診断の結果耐震改修不要
	管理特別教室棟	4	1	昭和57年2月	RC	5	3,632	旧基準	○		改修済		25	0.78	
	実習棟	5	1	昭和57年2月	RC	2	2,207	旧基準	○	4		1.21	—	—	診断の結果耐震改修不要
	実習棟	5	2	平成2年3月	RC	2	920	新基準	○		—	—	—	—	
屋内運動場棟	8	1	昭和57年8月	RC	3	3,007	新基準	○		—	—	—	—		
同窓会館	9	0	昭和57年11月	RC	2	266	新基準	○		—	—	—	—		
部室	15	0	平成4年3月	S	2	214	新基準	○		—	—	—	—		
廿日市西高等学校	管理棟	1	1	昭和58年3月	RC	5	4,889	新基準	○		—	—	—	—	
	特別教室棟	1	2	昭和59年2月	RC	5	2,038	新基準	○		—	—	—	—	
	普通教室棟	1	3	昭和59年2月	RC	4	741	新基準	○		—	—	—	—	
	普通教室棟	1	4	昭和60年2月	RC	4	900	新基準	○		—	—	—	—	
	普通教室棟	1	5	昭和62年2月	RC	3	541	新基準	○		—	—	—	—	
	エレベータ棟	1	8	平成14年3月	S	5	84	新基準	○		—	—			

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
祇園北高等学校	管理教室棟	1	1	昭和58年12月	RC	4	897	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	1	昭和58年11月	RC	5	1,411	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	2	昭和59年3月	RC	5	810	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	3	平成7年3月	RC	5	63	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降口棟	3	0	昭和58年11月	RC	4	826	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	4	1	昭和58年11月	RC	5	1,316	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	4	2	昭和59年3月	RC	5	820	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	4	3	昭和60年3月	RC	5	935	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	4	4	昭和62年3月	RC	5	450	新基準	○	—	—	—	—	—	
	家庭科教室棟	6	0	昭和59年3月	RC	3	540	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	7	0	昭和58年11月	RC	2	1,495	新基準	○	—	—	—	—	—	
	武道場棟	12	1	平成元年7月	RC	2	1,161	新基準	○	—	—	—	—	—	
	倉庫棟	13	0	平成19年3月	S	2	120	新基準	○	—	—	—	—	—	
高陽東高等学校	管理棟	1	1	昭和58年3月	RC	2	785	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	1	2	昭和59年2月	RC	2	617	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降棟	2	0	昭和58年3月	RC	2	246	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	3	1	昭和58年3月	RC	5	1,492	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	3	2	昭和59年2月	RC	5	1,140	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	3	3	昭和60年2月	RC	5	450	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	3	4	昭和63年3月	RC	5	450	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	4	0	昭和58年3月	RC	3	643	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	5	1	昭和58年3月	RC	4	1,115	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	5	2	昭和59年2月	RC	4	821	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	5	3	昭和59年2月	RC	4	648	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	8	1	昭和58年3月	RC	3	2,795	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	10	0	昭和60年2月	S	2	76	新基準	○	—	—	—	—	—	
実習室棟	11	0	平成8年3月	RC	3	675	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	12	0	平成13年3月	S	2	106	新基準	○	—	—	—	—	—		
呉昭高等学校	管理教室棟	1	1	昭和58年3月	RC	5	1,559	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	1	2	昭和59年2月	RC	5	897	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	1	3	昭和60年3月	RC	5	912	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	2	1	昭和58年3月	RC	5	894	新基準	○	—	—	—	—	—	
	エレベータ棟	2	2	平成14年2月	S	5	96	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	3	1	昭和58年3月	RC	5	1,410	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	3	2	昭和59年2月	RC	5	1,026	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	3	3	昭和59年2月	RC	5	810	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	5	0	昭和58年3月	RC	2	1,230	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	6	1	昭和58年3月	S	2	74	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	6	2	昭和59年2月	S	2	81	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	7	1	昭和59年2月	S	2	155	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	7	2	昭和63年3月	S	2	50	新基準	○	—	—	—	—	—	
武道場棟	8	0	昭和62年3月	RC	1	584	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	9	0	平成4年3月	S	2	214	新基準	○	—	—	—	—	—		
湯来南高等学校	格技場	11	0	昭和55年5月	RC	2	757	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.77	
	特別教室棟	14	1	昭和58年4月	RC	4	1,528	新基準	○	—	—	—	—	—	
	本館及び教室棟	14	2	昭和59年8月	RC	4	2,309	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	14	3	昭和60年2月	RC	4	360	新基準	○	—	—	—	—	—	
	体育館兼講堂	16	0	平成3年2月	RC	2	1,051	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	18	0	平成14年3月	S	2	122	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	1	1	昭和61年2月	RC	5	4,280	新基準	○	—	—	—	—	—	
安芸南高等学校	エレベータ棟	1	2	平成14年3月	S	5	85	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	3	0	昭和61年2月	RC	2	1,224	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	4	0	昭和61年10月	RC	5	1,811	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	5	0	昭和61年10月	RC	5	1,485	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	7	0	昭和61年2月	S	2	126	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	8	0	昭和61年10月	S	2	126	新基準	○	—	—	—	—	—	
	武道場棟	9	0	昭和63年3月	RC	2	572	新基準	○	—	—	—	—	—	
部室	10	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	13	0	平成18年3月	S	2	144	新基準	○	—	—	—	—	—		
西高等学校	特別教室棟	1	1	昭和38年3月	RC	3	524	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.80	
	特別教室棟	1	2	昭和62年1月	RC	4	1,259	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	1	3	昭和62年11月	RC	4	906	新基準	○	—	—	—	—	—	
	倉庫・更衣室	4	0	平成4年3月	S	2	81	新基準	○	—	—	—	—	—	
東高等学校	管理教室棟	5	1	平成8年6月	RC	3	4,758	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	2	0	平成元年3月	RC	3	2,418	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	3	0	平成元年11月	RC	2	1,017	新基準	○	—	—	—	—	—	
倉庫	6	0	平成4年2月	S	2	72	新基準	○	—	—	—	—	—		
広島工業高等学校	図書室棟	9	0	昭和37年3月	RC	3	726	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.86	
	特別教室棟	15	1	昭和35年6月	RC	3	898	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.76	
	特別教室棟	15	2	昭和58年9月	RC	3	553	新基準	○	—	—	—	—	—	
	製図普通教室棟	26	0	昭和40年3月	RC	3	928	旧基準	○	—	改修済	—	26	0.76	
	工科センター棟	31	0	昭和40年6月	RC	2	919	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.79	
	機械実習室棟	36	0	昭和47年3月	RC	3	1,631	旧基準	○	—	改修済	—	18	0.76	
	武道場棟	37	0	昭和47年3月	S	1	550	旧基準	○	—	改修済	—	26	0.87	
	管理教室棟	52	0	昭和49年12月	RC	4	2,059	旧基準	○	—	改修済	—	18	0.75	
	クラブハウス	55	0	昭和56年12月	S	2	152	新基準	○	—	—	—	—	—	
	電気実習室棟	57	0	昭和60年3月	RC	3	1,235	新基準	○	—	—	—	—	—	
	化工実習室棟	58	0	昭和61年3月	RC	3	1,569	新基準	○	—	—	—	—	—	
	機械実習室棟	59	0	昭和62年3月	RC	3	1,695	新基準	○	—	—	—	—	—	
	機械実習室棟	60	0	昭和63年5月	RC	2	1,166	新基準	○	—	—	—	—	—	
建築実習室棟	61	0	昭和63年12月	RC	3	1,743	新基準	○	—	—	—	—	—		
プール専用付属室	62	1	平成元年1月	RC	2	445	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	62	2	平成元年1月	RC	1	231	新基準	○	—	—	—	—	—		
土木実習室棟	63	0	平成2年3月	RC	2	1,179	新基準	○	—	—	—	—	—		
クラブハウス	64	0	平成2年3月	S	2	212	新基準	○	—	—	—	—	—		
屋内運動場棟	67	0	平成5年12月	RC	3	1,668	新基準	○	—	—	—	—	—		
家庭科普通教室棟	68	0	平成6年10月	RC	4	926	新基準	○	—	—	—	—	—		
普通教室棟	76	0	平成21年3月	RC	4	1,290	新基準	○	—	—	—	—	—		
部室	77	0	平成25年3月	S	2	48	新基準	○	—	—	—	—	—		
福山工業高等学校	管理教室棟	42	1	昭和47年2月	RC	4	3,024	旧基準	○	—	改修済	—	18	0.75	
	教室・視聴覚教室棟	45	1	昭和48年3月	RC	4	1,760	旧基準	○	—	改修済	—	21	0.81	
	理科・美術室棟	45	2	昭和49年6月	RC	4	810	旧基準	○	—	改修済	—	21	0.81	
	繊維・色染・染織棟	46	0	昭和48年3月	RC	4	1,745	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.79	
	電気室棟	49	1	昭和49年6月	RC	4	1,669	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.75	
	工業化学棟	49	2	昭和51年3月	RC	3	1,111	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.75	
	体育館	53	0	昭和51年6月	RC	2	2,586	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.75	
	建築室棟	56	1	昭和53年3月	RC	3	662	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.83	
	建築室棟	56	2	昭和54年3月	RC	3	699	旧基準	○	—	改修済	—	25	0.83	
	部室	59	0	昭和60年11月	S	2	210	新基準	○	—	—	—	—	—	
	機械科・電子機械化棟	60	1	昭和61年1月	RC	4	2,273	新基準	○	—	—	—	—	—	
	家庭科棟	63	0	平成6年5月	RC	2	386	新基準	○	—	—	—	—	—	

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
呉工業高等学校	管理特別教室棟	1	1	昭和38年9月	RC	4	1,325	旧基準	○		改修済	26	0.80		
	管理特別教室棟	1	2	昭和43年5月	RC	4	1,044	旧基準	○		改修済	26	0.80		
	管理特別教室棟	1	3	昭和44年5月	RC	4	720	旧基準	○		改修済	26	0.80		
	普通教室棟	2	1	昭和36年3月	RC	3	1,322	旧基準	○		改修済	26	0.83		
	普通教室棟	2	2	昭和57年3月	RC	3	216	新基準	○						
	普通特別教室棟	3	0	昭和47年3月	RC	3	813	旧基準	○		改修済	25	0.78		
	総合実習室棟	5	1	昭和40年3月	RC	4	779	旧基準	○		改修済	26	0.78		
	総合実習室棟	5	2	昭和42年3月	RC	4	778	旧基準	○		改修済	26	0.78		
	総合実習室棟	5	3	昭和45年3月	RC	4	825	旧基準	○		改修済	26	0.78		
	屋内運動場棟(武道場)	25	2	昭和49年1月	RC	2	2,109	旧基準	○		改修済	25	0.81		
	新総合実習室棟	30	1	昭和59年6月	RC	4	2,082	新基準	○						
	倉庫	31	0	昭和59年10月	S	2	48	新基準	○						
	部室	34	0	昭和62年3月	S	2	200	新基準	○						
	材料工学科実習棟	35	1	平成3年5月	RC	2	692	新基準	○						
	実習棟	38	0	平成6年6月	RC	4	763	新基準	○						
	屋内運動場兼講堂	1	0	昭和46年1月	RC	2	1,099	旧基準	○		改修済	25	0.77		
	管理教室棟	8	1	昭和44年3月	RC	4	2,275	旧基準	○		改修済	21	0.76		
	特別教室棟	8	2	昭和45年1月	RC	4	758	旧基準	○		改修済	21	0.76		
エレベータ棟	8	3	平成12年3月	S	4	52	新基準	○							
三次青陵高等学校	実習室棟	17	0	昭和43年3月	S	1	516	旧基準	○		改修済	25	1.05		
	特別教室棟	29	1	昭和47年12月	RC	4	888	旧基準	○		改修済	24	0.75		
	特別教室棟	29	2	昭和49年3月	RC	4	1,600	旧基準	○		改修済	24	0.75		
	実習室棟	33	1	昭和50年4月	RC	3	1,048	旧基準	○			0.80			診断の結果耐震改修不要
	実習室棟	33	2	昭和58年3月	RC	3	434	新基準	○						
	武道場棟	34	0	昭和57年10月	RC	1	570	新基準	○						
	電気科実習室棟	36	1	昭和61年3月	RC	4	1,205	新基準	○						
	電気科実習室棟	36	2	昭和62年3月	RC	4	1,230	新基準	○						
	生徒部室	39	0	平成2年3月	S	2	84	新基準	○						
	機械科実習室棟	42	0	平成5年11月	RC	2	2,250	新基準	○						
	同窓会館	44	0	昭和43年10月	RC	2	295	旧基準	○	3		1.03			診断の結果耐震改修不要
	実習室棟	45	0	平成9年3月	RC	4	760	新基準	○						
	コミュニケーションスクエア	46	0	平成9年3月	RC	2	204	新基準	○						
	部室	48	0	平成9年3月	S	2	43	新基準	○						
	管理・教室棟	1	1	昭和38年3月	RC	3	1,323	旧基準	○		改修済	25	0.78		
	管理・教室棟	1	2	昭和39年3月	RC	3	235	旧基準	○		改修済	25	0.88		
	普通・特別教室棟	4	1	昭和39年3月	RC	3	1,562	旧基準	○		改修済	25	0.76		
	普通・特別教室棟	4	2	昭和39年3月	RC	3	1,085	旧基準	○		改修済	25	0.81		
屋内運動場棟	5	0	昭和41年3月	RC	1	704	旧基準	○		改修済	26	0.76			
実験実習室棟	13	0	昭和46年3月	RC	3	674	旧基準	○		改修済	19	0.75			
食堂棟	20	0	昭和44年3月	S	1	249	旧基準	○		改修済	26	0.90			
実験実習・普通教室棟	23	1	昭和48年6月	RC	4	1,296	旧基準	○		改修済	19	0.78			
家庭芸術科棟	35	0	昭和60年5月	RC	3	594	新基準	○							
実験実習室棟	36	0	昭和62年3月	RC	3	1,363	新基準	○							
便所	37	0	昭和62年3月	RC	3	48	新基準	○							
部室	38	0	昭和62年3月	S	2	120	新基準	○							
体育館兼講堂	39	0	平成元年11月	RC	2	1,103	新基準	○							
実験実習室棟	40	0	平成4年11月	RC	4	2,264	新基準	○							
クラブハウス	41	0	平成6年3月	S	2	246	新基準	○							
実験実習室棟	42	0	平成9年12月	RC	4	2,187	新基準	○							
部室	50	0	平成25年3月	S	2	48	新基準	○							
実験実習室棟	51	0	平成27年3月	S	2	534	新基準	○							
神辺高等学校	特別教室棟	1	1	昭和41年2月	RC	4	892	旧基準	○		改修済	20	0.79		
	管理教室棟	1	2	昭和42年2月	RC	4	880	旧基準	○		改修済	20	0.79		
	管理教室棟	1	3	昭和43年3月	RC	4	1,505	旧基準	○		改修済	20	0.79		
	普通・特別教室棟	41	1	昭和49年7月	RC	4	1,302	旧基準	○		改修済	24	0.83		
	普通教室棟	41	2	昭和50年7月	RC	4	630	旧基準	○		改修済	24	0.83		
	普通教室棟	41	3	昭和53年7月	RC	4	648	旧基準	○		改修済	24	0.83		
	特別教室棟	41	4	昭和54年9月	RC	4	648	旧基準	○		改修済	24	0.83		
	屋内運動場棟(体育・剣道場)	46	0	昭和55年3月	RC	2	570	旧基準	○			0.70			診断の結果耐震改修不要
	情報技術科実習棟	58	0	平成4年3月	RC	2	1,132	新基準	○						
	総合学科実習棟東館	62	0	平成8年8月	RC	2	2,441	新基準	○						
	総合学科実習棟西館	65	0	平成11年10月	RC	3	2,244	新基準	○						
	屋内運動場棟	66	0	平成11年7月	RC	3	2,955	新基準	○						
	エレベータ棟	67	0	平成11年7月	RC	4	41	新基準	○						
	特別教室棟	3	1	昭和46年3月	S	1	397	旧基準	○		改修済	25	0.86		
	特別教室棟	4	1	昭和46年3月	S	1	293	旧基準	○		改修済	25	0.88		
	特別教室棟	4	2	昭和47年1月	S	1	415	旧基準	○		改修済	25	0.88		
	特別教室棟	8	1	昭和40年3月	S	1	361	旧基準	○		改修済	25	0.86		
	特別教室棟	8	2	昭和46年3月	S	1	262	旧基準	○		改修済	25	0.86		
実習棟	25	0	昭和46年3月	S	1	535	旧基準	○		改修済	25	0.82			
寄宿舎	58	0	昭和46年11月	RC	4	952	旧基準	○	2		0.88			診断の結果耐震改修不要	
寄宿舎食堂棟	59	1	昭和46年11月	RC	1	360	旧基準	○	3		1.10			診断の結果耐震改修不要	
武道場棟	61	0	昭和47年2月	S	1	450	旧基準	○		改修済	25	0.83			
特別教室棟	62	1	昭和48年3月	S	1	328	旧基準	○		改修済	25	0.86			
特別教室棟	63	1	昭和48年3月	RC	2	600	旧基準	○		改修済	25	0.76			
特別教室棟	63	2	昭和49年8月	RC	2	320	旧基準	○		改修済	25	0.76			
実習室	91	0	昭和58年1月	S	1	203	新基準	○							
寄宿舎	92	0	昭和58年9月	RC	2	375	新基準	○							
堆肥舎	95	0	昭和61年3月	S	2	163	新基準	○							
器具庫	105	0	平成4年10月	S	1	248	新基準	○							
セミナーハウス	106	0	平成5年3月	W	2	660	新基準	○							
園芸管理室	108	0	昭和42年3月	S	1	334	旧基準	○		改修済	25	1.91			
特別教室棟	116	0	平成9年10月	RC	2	1,796	新基準	○							
屋内運動場棟	118	0	平成13年2月	RC	2	1,684	新基準	○							
温室	121	0	平成12年3月	S	1	210	新基準	○							
温室	122	0	平成7年3月	S	1	2,596	新基準	○							
温室	123	0	平成8年11月	S	1	300	新基準	○							
温室	124	0	平成8年11月	S	1	300	新基準	○							
温室	126	0	平成6年3月	S	1	210	新基準	○							
温室	127	0	平成6年3月	S	1	210	新基準	○							
普通教室棟	129	1	平成14年12月	RC	4	3,553	新基準	○							
管理棟	129	2	平成14年12月	RC	3	383	新基準	○							
メディアセンター棟	130	0	平成14年12月	RC	4	692	新基準	○							
特別教室棟	131	0	平成14年12月	RC	4	2,772	新基準	○							
堆肥舎	132	0	平成14年8月	S	2	677	新基準	○							
畜産実習室	139	0	平成18年3月	S	1	862	新基準	○							
教室棟兼食堂棟	143	0	平成28年3月	W	2	631	新基準	○							

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考	
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 I _s 値	第2次診断 I _s 値	年度	I _s 値		
庄原実業高等学校	管理教室棟	53	1	昭和42年3月	RC	3	720	旧基準	○			改修済	20	0.75		
	管理教室棟	53	2	昭和43年3月	RC	3	1,082	旧基準	○			改修済	20	0.75		
	特別教室棟	53	3	昭和54年2月	RC	3	660	旧基準	○	3		0.83	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	特別教室棟	53	4	昭和55年3月	RC	3	645	旧基準	○	3		0.83	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	特別教室棟	53	5	平成元年3月	RC	3	515	新基準	○	—		—	—	—		
	寄宿舎	63	0	昭和45年3月	RC	4	1,154	旧基準	○	2		0.88	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	食堂	64	1	昭和45年3月	RC	1	391	旧基準	○				改修済	25	1.02	
	寄宿舎	69	0	昭和46年3月	RC	3	556	旧基準	○	2		1.09	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	畜産実習室	79	0	昭和47年3月	S	2	292	旧基準	○				改修済	25	0.81	
	特別教室棟	92	1	昭和49年6月	RC	3	720	旧基準	○				改修済	25	0.82	
	管理教室棟	92	2	昭和50年4月	RC	3	675	旧基準	○				改修済	25	0.82	
	普通教室棟	92	3	昭和51年3月	RC	3	540	旧基準	○				改修済	25	0.82	
	普通教室棟	92	4	昭和52年3月	RC	3	670	旧基準	○				改修済	25	0.82	
	特別教室棟	92	5	昭和53年3月	RC	3	1,035	旧基準	○				改修済	25	0.82	
	食品製造科棟	97	0	昭和62年2月	RC	2	1,351	新基準	○	—		—	—	—	—	
	武道場棟	98	1	昭和63年3月	RC	1	572	新基準	○	—		—	—	—	—	
	農機具実習室	101	0	平成元年7月	S	1	254	新基準	○	—		—	—	—	—	
	畜産実習室	102	0	平成元年7月	S	1	274	新基準	○	—		—	—	—	—	
	飼料生産実験実習室	104	0	平成3年3月	S	2	133	新基準	○	—		—	—	—	—	
	セミナーハウス	108	0	平成4年6月	W	2	660	新基準	○	—		—	—	—	—	
	食品環境工学実習室	109	0	平成5年8月	RC	2	1,220	新基準	○	—		—	—	—	—	
	植物工場	110	0	平成5年8月	S	1	284	新基準	○	—		—	—	—	—	
	生徒集会所	112	0	昭和48年7月	RC	1	298	旧基準	○	3		1.20	—	—	—	診断の結果耐震改修不要
	果樹温室	116	0	平成19年3月	S	1	840	新基準	○	—		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	117	0	平成20年3月	RC	2	1,639	新基準	○	—		—	—	—	—	
	温室	119	0	平成20年3月	S	1	216	新基準	○	—		—	—	—	—	
	温室	120	0	平成20年3月	S	1	216	新基準	○	—		—	—	—	—	
	尾道商業高等学校	特別教室棟	1	1	昭和45年3月	RC	4	1,952	旧基準	○			改修済	17	0.78	
		特別教室棟	1	2	昭和46年3月	RC	4	1,908	旧基準	○			改修済	17	0.78	
		管理教室棟	15	0	昭和47年3月	RC	4	2,878	旧基準	○			改修済	18	0.77	
特別教室棟		21	0	昭和50年3月	RC	4	1,020	旧基準	○			改修済	19	0.77		
特別教室棟		23	0	昭和52年4月	RC	4	820	旧基準	○			改修済	19	0.77		
更衣室、倉庫		25	1	昭和62年3月	RC	2	1,140	新基準	○	—		—	—	—	—	
特別教室棟		27	1	昭和63年10月	RC	3	807	新基準	○	—		—	—	—	—	
セミナーハウス		27	3	平成3年3月	RC	3	412	新基準	○	—		—	—	—	—	
体育館、講堂		28	0	平成18年1月	RC	4	2,634	新基準	○	—		—	—	—	—	
図書教室棟		2	1	昭和39年5月	RC	3	1,025	旧基準	○				改修済	24	0.82	
広島商業高等学校	教室棟	2	2	昭和49年5月	RC	3	390	旧基準	○			改修済	24	0.80		
	家庭科教室棟	10	1	昭和43年3月	RC	4	855	旧基準	○			改修済	18	0.77		
	理科教室棟	10	2	昭和48年3月	RC	4	949	旧基準	○			改修済	18	0.77		
	特別教室棟	12	0	昭和50年6月	RC	3	783	旧基準	○			0.83	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	特別教室棟	13	1	昭和41年3月	RC	3	793	旧基準	○				改修済	24	0.85	
	部室	15	0	昭和62年3月	S	2	63	新基準	○	—		—	—	—	—	
	セミナーハウス	16	0	平成2年3月	RC	2	660	新基準	○	—		—	—	—	—	
	部室	17	0	平成3年3月	S	2	214	新基準	○	—		—	—	—	—	
	管理 特別 普通教室棟	20	0	平成18年2月	RC	4	1,555	新基準	○	—		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	22	0	平成23年3月	RC	3	3,249	新基準	○	—		—	—	—	—	
呉商業高等学校	屋内運動場棟	20	0	昭和44年3月	RC	2	953	旧基準	○			改修済	26	0.85		
	管理・特別教室棟	22	1	昭和46年3月	RC	4	1,879	旧基準	○			改修済	25	0.75		
	特別教室棟	22	2	昭和48年3月	RC	4	1,458	旧基準	○			改修済	25	0.75		
	情報処理科	25	1	昭和47年3月	RC	3	930	旧基準	○			改修済	26	0.79		
	特別教室棟	25	2	昭和50年4月	RC	3	660	旧基準	○			改修済	26	0.79		
	武道場棟	30	0	昭和56年6月	RC	2	579	旧基準	○			改修済	25	0.78		
	普通教室棟	31	1	昭和58年3月	RC	4	1,008	新基準	○	—		—	—	—	—	
	普通教室棟	31	2	昭和59年3月	RC	4	704	新基準	○	—		—	—	—	—	
	普通教室棟	31	3	昭和60年3月	RC	4	799	新基準	○	—		—	—	—	—	
	エレベータ棟	31	4	平成20年3月	RC	4	49	新基準	○	—		—	—	—	—	
	部室	32	0	昭和61年3月	S	2	231	新基準	○	—		—	—	—	—	
	会計棟	33	0	平成2年3月	RC	1	225	新基準	○	—		—	—	—	—	
	セミナーハウス	36	2	平成6年3月	RC	2	172	新基準	○	—		—	—	—	—	
福山商業高等学校	同窓会館	38	0	昭和58年6月	RC	1	224	新基準	○	—		—	—	—	—	
	部室	39	0	平成25年3月	S	2	48	新基準	○	—		—	—	—	—	
	特別教室棟	12	0	昭和49年6月	RC	4	1,520	旧基準	○			改修済	25	0.84		
	教室棟	16	1	昭和54年3月	RC	4	704	旧基準	○			改修済	24	0.85		
	便所	16	3	昭和61年7月	RC	2	32	新基準	○	—		—	—	—	—	
	情報教室棟	19	1	平成元年3月	RC	4	636	新基準	○	—		—	—	—	—	
	部室	20	0	平成2年3月	S	2	84	新基準	○	—		—	—	—	—	
西城紫水高等学校	エレベータ棟	24	0	平成17年3月	S	4	58	新基準	○	—		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	25	0	平成20年3月	RC	3	2,808	新基準	○	—		—	—	—	—	
	管理教室棟	28	0	平成28年3月	RC	4	5,002	新基準	○	—		—	—	—	—	
	屋内運動場棟	14	0	昭和45年2月	RC	1	874	旧基準	○			改修済	25	1.01		
	特別教室棟	27	0	昭和48年2月	RC	3	1,291	旧基準	○			改修済	25	0.79		
	特別教室棟	28	0	昭和54年3月	RC	3	940	旧基準	○	3		1.17	—	—	診断の結果耐震改修不要	
	特別教室棟	30	0	昭和54年12月	RC	3	780	旧基準	○			改修済	25	0.77		
	特別教室棟	31	1	昭和57年8月	RC	3	937	新基準	○	—		—	—	—	—	
	管理教室棟	31	2	昭和58年8月	RC	3	658	新基準	○	—		—	—	—	—	
	武道場棟	32	0	昭和63年2月	RC	1	638	新基準	○	—		—	—	—	—	
大崎海星高等学校	部室棟	34	0	平成元年3月	S	2	85	新基準	○	—		—	—	—	—	
	男子寮棟	35	0	平成5年9月	RC	3	625	新基準	○	—		—	—	—	—	
	渡り廊下	36	0	平成5年9月	RC	2	14	新基準	○	36		—	—	—	—	
	研修棟	37	0	平成5年9月	RC	2	934	新基準	○	—		—	—	—	—	
	女子寮棟	39	0	平成5年9月	RC	2	368	新基準	○	—		—	—	—	—	
	特別教室棟	15	1	昭和49年4月	RC	4	756	旧基準	○			改修済	25	0.76		
	特別教室棟	15	2	昭和52年8月	RC	4	900	旧基準	○			改修済	25	0.76		
	教室棟	15	3	昭和57年3月	RC	4	324	新基準	○	—		—	—	—	—	
特別教室棟	20	0	昭和58年3月	RC	2	783	新基準	○	—		—	—	—	—		
体育館兼格技場	63	0	平成11年7月	RC	3	2,518	新基準	○	—		—	—	—	—		
管理棟	64	0	平成27年12月	W	1	895	新基準	○	—		—	—	—	—		

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
戸手高等学校	特別教室棟	33	0	昭和60年3月	RC	3	626	新基準	○	—	—	—	—	—	
	武道場棟	34	0	昭和61年8月	RC	1	570	新基準	○	—	—	—	—	—	
	トレーニングルーム	37	2	平成11年1月	RC	1	212	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	69	0	平成11年9月	RC	6	6,060	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	72	0	平成14年3月	RC	4	6,127	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	73	0	平成22年3月	RC	2	1,987	新基準	○	—	—	—	—	—	
因島高等学校	武道場棟	27	0	昭和58年3月	RC	1	570	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	57	0	平成12年12月	RC	7	7,443	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	58	0	平成12年11月	RC	1	423	新基準	○	—	—	—	—	—	
	倉庫棟	59	0	平成12年11月	S	1	212	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室棟	62	0	平成13年1月	RC	2	364	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理・普通教室棟	63	0	平成14年1月	RC	4	6,064	新基準	○	—	—	—	—	—	
芦品まなび学園高等学校	屋内運動場棟	64	0	平成14年3月	RC	4	2,971	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	43	1	昭和46年3月	RC	1	1,190	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.76	
	特別教室棟	61	1	昭和58年8月	RC	4	1,392	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	61	2	昭和59年3月	RC	4	664	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	61	3	昭和61年8月	RC	4	482	新基準	○	—	—	—	—	—	
	武道場棟	62	0	昭和60年3月	RC	2	570	新基準	○	—	—	—	—	—	
	同窓会館	63	0	昭和62年8月	S	2	421	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	64	0	平成2年3月	S	2	105	新基準	○	—	—	—	—	—	
	更衣室・器具庫	65	0	平成3年3月	S	2	120	新基準	○	—	—	—	—	—	
	エレベータ棟	66	0	平成7年3月	RC	4	52	新基準	○	—	—	—	—	—	
広島中・高等学校	管理棟	67	0	平成14年3月	RC	4	1,029	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理 特別 普通教室棟	71	0	平成28年3月	RC	4	2,869	新基準	○	—	—	—	—	—	
	北校舎・南校舎棟	1	0	平成16年1月	RC	3	13,818	新基準	○	—	—	—	—	—	
	寄宿舎棟	2	1	平成16年1月	RC	4	4,564	新基準	○	—	—	—	—	—	
	寄宿舎棟	2	2	平成16年1月	RC	4	1,597	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場・武道場棟	3	2	平成15年11月	RC	2	3,371	新基準	○	—	—	—	—	—	
総合技術高等学校	部室棟	4	2	平成15年11月	RC	2	100	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	1	1	昭和45年3月	RC	4	1,901	旧基準	○	—	—	改修済	18	0.80	
	管理特別教室棟	1	2	昭和47年3月	RC	4	1,690	旧基準	○	—	—	改修済	18	0.80	
	特別教室棟	1	3	昭和55年3月	RC	4	720	旧基準	○	—	—	改修済	18	0.80	
	情報実習棟	23	0	平成元年3月	RC	2	367	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	24	0	平成9年2月	S	2	63	新基準	○	—	—	—	—	—	
	機械実習室棟	27	0	平成9年11月	RC	3	2,183	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	30	1	平成16年3月	RC	4	3,371	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別・普通教室棟	31	0	平成17年7月	RC	4	5,001	新基準	○	—	—	—	—	—	
	部室	32	0	平成25年5月	RC	2	144	新基準	○	—	—	—	—	—	
広島中央特別支援学校	部室	33	0	平成25年5月	RC	2	120	新基準	○	—	—	—	—	—	
	校舎棟	18	0	昭和63年7月	RC	2	1,760	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	19	1	昭和63年7月	RC	2	1,548	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	20	0	昭和63年7月	RC	3	2,266	新基準	○	—	—	—	—	—	
	渡廊下	21	0	昭和63年7月	RC	3	481	新基準	○	—	—	—	—	—	
	校舎棟	22	0	昭和63年7月	RC	4	2,395	新基準	○	—	—	—	—	—	
広島南特別支援学校	寄宿舎棟	23	0	昭和63年7月	RC	3	2,081	新基準	○	—	—	—	—	—	
	宿直棟	2	0	昭和43年3月	RC	2	132	旧基準	○	1	—	0.80	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場兼講堂棟	4	0	昭和39年12月	RC	1	397	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.85	
	教室棟	14	1	昭和46年3月	RC	3	995	旧基準	○	—	—	改修済	23	0.78	
	特別教室棟	14	2	昭和47年3月	RC	3	273	旧基準	○	—	—	改修済	23	0.78	
	幼稚部校舎	22	0	昭和48年3月	RC	2	730	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.79	
	教室棟	23	0	昭和49年9月	RC	3	1,349	旧基準	○	—	—	改修済	26	0.77	
	寄宿舎	24	1	昭和50年5月	RC	2	453	旧基準	○	5	1.00	—	—	—	診断の結果耐震改修不要
	食堂	27	1	昭和51年5月	RC	2	414	旧基準	○	—	—	改修済	26	0.91	
	屋内運動場棟	34	0	昭和59年7月	RC	2	782	新基準	○	—	—	—	—	—	
呉南特別支援学校	昇降機塔	38	0	平成10年3月	S	3	37	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室・倉庫棟	39	0	平成11年3月	RC	2	140	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	40	0	平成23年3月	RC	3	1,843	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	18	1	昭和54年11月	RC	3	1,217	旧基準	○	—	—	改修済	21	0.78	
	特別教室棟	19	0	平成24年3月	RC	2	808	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場	20	0	平成27年3月	RC	1	650	新基準	○	—	—	—	—	—	
尾道特別支援学校	校舎棟	21	0	平成27年10月	RC	3	2,953	新基準	○	—	—	—	—	—	
	食堂棟	22	0	平成28年3月	RC	2	448	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	22	1	昭和54年3月	RC	2	868	旧基準	○	—	—	改修済	21	0.77	
	管理教室棟	23	1	昭和62年3月	RC	3	1,121	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降機塔	23	3	平成9年3月	RC	3	44	新基準	○	—	—	—	—	—	
	便所棟	23	4	平成11年12月	RC	3	36	新基準	○	—	—	—	—	—	
広島特別支援学校	管理教室棟	24	0	平成元年3月	RC	1	240	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	25	0	平成24年3月	RC	3	2,688	新基準	○	—	—	—	—	—	
	本館棟	1	0	昭和56年2月	RC	2	1,290	旧基準	○	5	—	1.32	—	—	診断の結果耐震改修不要
	寄宿舎	2	0	昭和56年2月	RC	2	2,077	旧基準	○	5	—	1.02	—	—	診断の結果耐震改修不要
	寄宿舎	2	2	平成16年2月	RC	2	50	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降機能訓練棟	3	0	昭和56年2月	RC	3	1,588	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.80	
	屋内運動場兼講堂棟	4	0	昭和56年2月	RC	2	690	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.80	
	食堂棟	5	0	昭和56年2月	RC	2	393	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.83	
	普通教室棟	6	0	昭和56年2月	RC	2	1,728	旧基準	○	5	—	1.11	—	—	診断の結果耐震改修不要
	普通教室棟	7	0	昭和56年2月	RC	2	2,108	旧基準	○	5	—	1.17	—	—	診断の結果耐震改修不要
福山特別支援学校	EV棟	7	2	平成21年3月	S	2	50	新基準	○	—	—	—	—	—	
	技能訓練棟	16	0	平成23年3月	S	1	192	新基準	○	—	—	—	—	—	
	教室棟	17	0	平成27年12月	RC	2	1,392	新基準	○	—	—	—	—	—	
	教室棟	1	1	昭和44年3月	RC	2	1,150	旧基準	○	—	—	改修済	21	1.17	
	管理棟	1	2	昭和46年2月	RC	2	330	旧基準	○	—	—	改修済	21	1.17	
	教室棟	1	4	昭和54年3月	RC	2	268	旧基準	○	—	—	改修済	21	1.17	
	特別教室棟	2	1	昭和46年2月	RC	2	754	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.90	
	教室棟	2	2	昭和49年3月	RC	2	632	旧基準	○	—	—	改修済	25	0.90	
	便所棟	2	3	昭和54年3月	RC	2	58	旧基準	○	5	1.12	—	—	—	診断の結果耐震改修不要
	食堂	3	1	昭和44年3月	RC	2	312	旧基準	○	3	—	0.91	—	—	診断の結果耐震改修不要
西条特別支援学校	寄宿舎	4	1	昭和44年3月	RC	2	860	旧基準	○	3	—	0.96	—	—	診断の結果耐震改修不要
	寄宿舎	4	2	昭和46年2月	RC	2	121	旧基準	○	2	—	0.96	—	—	診断の結果耐震改修不要
	寄宿舎	4	3	昭和50年3月	RC	2	243	旧基準	○	4	—	0.96	—	—	診断の結果耐震改修不要
	渡廊下棟	6	0	昭和46年2月	RC	2	76	旧基準	○	2	—	1.14	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場棟	10	1	昭和47年2月	RC	1	662	旧基準	○	—	—	改修済	22	1.25	
	特別教室棟	16	1	昭和57年3月	RC	3	1,000	新基準	○	—	—	—	—	—	
	職員室	18	0	昭和60年3月	RC	2	83	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降機塔	19	0	平成6年3月	RC	2	30	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	20	1	平成7年3月	RC	2	1,513	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	20	2	平成7年3月	RC	2	635	新基準	○	—	—	—	—	—	

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積 (㎡)	耐震 基準	耐震化済又 は改修の必 要がない棟	耐震診断			改修後		備 考
		番号	枝番							優先度調査 ランク	第1次診断 Is値	第2次診断 Is値	年度	Is値	
廿日市特別支援学校	管理教室棟	1	1	昭和49年9月	RC	2	910	旧基準	○	改修済			25	0.85	
	昇降機塔	1	5	平成9年3月	S	2	70	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	2	1	昭和49年9月	RC	2	1,075	旧基準	○	4	—	0.72	—	—	診断の結果耐震改修不要
	便所・シャワー室	2	3	昭和50年3月	RC	2	48	旧基準	○	4	—	0.72	—	—	診断の結果耐震改修不要
	食堂	3	0	昭和49年9月	RC	1	294	旧基準	○	改修済			25	0.85	
	普通・特別教室棟	5	1	昭和50年3月	RC	2	1,084	旧基準	○	改修済			25	0.76	
	屋内運動場棟	8	0	昭和51年3月	RC	2	670	旧基準	○	改修済			23	0.80	
	普通・特別教室棟	10	1	昭和53年3月	RC	2	571	旧基準	○	改修済			23	0.85	
	普通・特別教室棟	10	2	昭和56年3月	RC	3	881	旧基準	○	改修済			23	0.85	
	E/V棟	10	3	平成21年3月	S	3	48	新基準	○	—	—	—	—	—	
	実習室棟	13	0	昭和61年3月	S	2	328	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	15	0	昭和62年6月	RC	2	168	新基準	○	—	—	—	—	—	
	教室棟	16	0	平成28年3月	RC	3	1,342	新基準	○	—	—	—	—	—	
	福山北特別支援学校	管理教室棟	17	0	昭和49年7月	RC	4	2,701	旧基準	○	改修済			24	0.79
普通教室棟		18	0	昭和49年7月	RC	4	2,648	旧基準	○	改修済			24	0.86	
特別教室棟		19	0	昭和49年7月	RC	4	3,092	旧基準	○	改修済			24	0.81	
作業棟		24	0	平成6年8月	RC	2	402	新基準	○	—	—	—	—	—	
昇降機棟		25	0	平成11年3月	S	4	63	新基準	○	—	—	—	—	—	
昇降口・渡廊下棟		26	0	平成24年12月	S	4	646	新基準	○	—	—	—	—	—	
渡廊下棟		27	0	平成24年12月	S	4	240	新基準	○	—	—	—	—	—	
渡廊下棟		28	0	平成24年12月	S	4	241	新基準	○	—	—	—	—	—	
渡廊下棟		29	0	平成24年12月	S	4	243	新基準	○	—	—	—	—	—	
階段室棟		30	0	平成24年12月	S	4	158	新基準	○	—	—	—	—	—	
階段室棟		31	0	平成24年12月	S	4	131	新基準	○	—	—	—	—	—	
階段室棟		32	0	平成24年12月	S	4	227	新基準	○	—	—	—	—	—	
階段室棟		33	0	平成24年12月	S	4	246	新基準	○	—	—	—	—	—	
スロープ棟		34	0	平成24年12月	S	2	217	新基準	○	—	—	—	—	—	
スロープ棟		35	0	平成24年12月	S	2	239	新基準	○	—	—	—	—	—	
便所棟		36	0	平成24年12月	RC	2	108	新基準	○	—	—	—	—	—	
屋内運動場・食堂棟		37	0	平成24年12月	RC	1	1,681	新基準	○	—	—	—	—	—	
プール棟		38	0	平成24年12月	RC	1	270	新基準	○	—	—	—	—	—	
三原特別支援学校	普通教室棟	1	1	昭和53年3月	RC	2	2,439	旧基準	○	5	—	0.73	—	—	診断の結果耐震改修不要
	給食棟	4	1	昭和53年5月	RC	1	397	旧基準	○	5	—	1.64	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場棟	6	0	昭和53年5月	RC	1	554	旧基準	○	改修済			23	0.78	
	特別・普通教室棟	7	0	昭和54年7月	RC	2	1,245	旧基準	○	改修済			25	0.82	
	特別・普通教室棟	11	0	昭和57年3月	RC	2	688	新基準	○	—	—	—	—	—	
	教育研究棟	16	0	平成9年2月	W	1	617	新基準	○	—	—	—	—	—	
	農具置場	17	0	平成9年10月	S	1	213	新基準	○	—	—	—	—	—	
	昇降機塔	18	0	平成12年3月	S	2	31	新基準	○	—	—	—	—	—	
呉特別支援学校	管理教室棟	1	1	昭和54年3月	RC	2	3,251	旧基準	○	改修済			23	0.75	
	屋内運動場棟	1	2	昭和54年5月	RC	2	637	旧基準	○	改修済			24	0.87	
	給食室	1	3	昭和54年5月	RC	1	399	旧基準	○	改修済			25	0.77	
	特別教室棟	1	4	昭和54年6月	RC	2	965	旧基準	○	改修済			25	0.76	
	教室棟	1	5	昭和56年3月	RC	2	786	旧基準	○	改修済			22	0.76	
呉特別支援学校江能分級	昇降機塔	1	7	平成9年2月	RC	2	44	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	14	0	平成2年1月	W	1	923	新基準	○	—	—	—	—	—	
庄原特別支援学校	管理教室棟	1	0	昭和54年3月	RC	2	1,740	旧基準	○	4	—	0.70	—	—	診断の結果耐震改修不要
	屋内運動場棟	1	3	昭和54年5月	RC	2	572	旧基準	○	改修済			23	1.09	
	普通教室棟	1	4	昭和56年3月	RC	2	793	旧基準	○	4	—	0.70	—	—	診断の結果耐震改修不要
	特別教室棟	1	5	昭和57年3月	RC	2	722	旧基準	○	4	—	0.97	—	—	診断の結果耐震改修不要
	集いの家	26	0	平成7年3月	W	1	591	新基準	○	—	—	—	—	—	
広島北特別支援学校	昇降機塔	28	0	平成10年3月	S	2	45	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	1	0	昭和63年3月	RC	3	3,509	新基準	○	—	—	—	—	—	
	南棟	2	0	昭和63年3月	RC	3	1,545	新基準	○	—	—	—	—	—	
	東棟	3	1	昭和63年3月	RC	2	762	新基準	○	—	—	—	—	—	
	北棟	4	0	昭和63年3月	RC	3	1,138	新基準	○	—	—	—	—	—	
沼隈特別支援学校	屋内運動場棟	5	1	昭和63年3月	RC	3	1,485	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理棟	5	1	昭和61年3月	RC	2	1,620	新基準	○	—	—	—	—	—	
	事務室・会議室	5	3	平成11年3月	RC	2	82	新基準	○	—	—	—	—	—	
	教室棟	6	1	昭和61年3月	RC	2	2,080	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	6	5	平成11年3月	RC	2	151	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	7	0	昭和61年3月	RC	1	535	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	15	0	平成12年8月	RC	2	555	新基準	○	—	—	—	—	—	
黒瀬特別支援学校	昇降機塔	16	0	平成13年3月	RC	2	24	新基準	○	—	—	—	—	—	
	管理教室棟	4	0	昭和62年3月	RC	2	918	新基準	○	—	—	—	—	—	
	普通教室棟	5	1	昭和62年3月	RC	2	1,181	新基準	○	—	—	—	—	—	
	渡廊下棟	5	2	昭和62年3月	RC	2	31	新基準	○	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	6	1	昭和62年3月	RC	2	1,788	新基準	○	—	—	—	—	—	
	渡廊下棟	6	2	昭和62年3月	RC	2	100	新基準	○	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	7	1	昭和62年3月	RC	2	572	新基準	○	—	—	—	—	—	
昇降機塔	14	0	平成10年9月	RC	2	31	新基準	○	—	—	—	—	—		