事例 NO.17		TILL CONTROL OF THE C
3 711 1 1 1 1 1 1 1		河川等
環境配慮の 概要		多自然型河川(連結自然石護岸,オオサンショウウオ巣穴設置)
事	業名	一級河川江の川水系出原川 河川等災害関連事業
事業主体		広島県(担当機関:芸北地域事務所建設局工務第二課)
実施場所		広島県山県郡千代田町木次 出原川
実力	施期間	平成11年度~平成14年度
事	全体事業	1
業	施工区間	問等 出原川(千代田町木次地区) 施工延長4,000m
概要	事業の目・経緯	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
環境配慮の内容		
施工後の状況	効果・施工後	こ,オオサンショウウオが巣穴に入っているのが確認された。
留意点等	意 点	

(図面,写真,説明)



【連結自然石護岸】


景観を考慮し,連結自然石護岸とした。また,連結自然石護岸とすることにより多孔質な空間を確保した。

連結自然石護岸(空石積)



【オオサンショウウオの巣穴】

巣穴は径1m程度の円筒形であり河床付近に径20cmの入口を設けて誘導する形とした。



オオサンショウウオの巣穴

【巣穴の構造図】

学校の近くであるため,環境教育に も役立ててもらえるよう,管理道に 蓋を設けて,巣穴の中の状況が確認 できるようにした。

オオサンショウウオの巣穴

出典