

(6)孤立状態にある地区の状況(現時点で判明しているもの)

	市町村名	地区名	世帯数	人数	発生原因	通行		支援物資の搬送	連絡状況確認済み	孤立解消見込み
						車の通行	徒歩の通行			
広島県	広島市	清山団地	確認中							
	呉市	安浦地区	5000	11000	崩土	×	×	×	○	未定
	呉市	川尻地区	3070	8500	崩土	×	○	○	○	解消済み
	呉市	仁方町戸田	170	300	法面崩壊	×	○	○	○	未定
	呉市	広小坪地区	880	1900	土砂	×	×	○	○	未定
	呉市	広長浜地区	700	1300	法面崩壊	×	×	○	○	未定
	呉市	見晴3丁目の一部	10	確認中	崩土	確認中				
	呉市	豊地区	1000	1800	がけ崩れ	×	×	○	○	未定
	呉市	豊浜地区	900	1300	崩土	×	×	○	○	未定
	呉市	蒲刈地区	950	1700	崩土	×	×	○	○	未定
	呉市	下蒲刈地区	750	1400	崩土	×	×	○	○	未定
	呉市	倉橋町長谷	39	確認中	崩土	×	×	○	○	未定
	江田島市	沖美町高祖	872	1703	土砂	×	○	○	○	通行時間を決めて片側通行
	江田島市	沖美町美能			土砂	×	○	○	○	
	江田島市	沖美町三吉			土砂	×	○	○	○	
	坂町	小屋浦地区	830	1800	土砂	×	○	○	○	解消済み
	神石高原町					×	○	○	○	解消済み
	竹原市	戸石地区	不明	6~7	土砂	×	○	×	○	未定
	竹原市	宿根地区	不明	25	土砂	×	×	○	○	確認中
	東広島市	安芸津町三津地区	6	5人以上	土砂	×	○	○	○	解消済み
	東広島市	河内町入野地区	1	7		×	○	○	○	解消済み
	東広島市	河内町大和地区	16	38		×	○	○	○	解消済み
	三次市	藤根原地区	7	不明	土砂	×	○	○	○	解消済み
三原市	下畑・花園地区	不明	不明	道路陥没	×	○	○	○	解消済み	