

豪雨災害の被災地における環境モニタリング調査結果(海域)

測定地点				採水日	生活環境項目										健康項目									
海域名	水域名	測定地点名(場所)	測定地点番号		pH	COD mg/L	DO mg/L	大腸菌群数 MPN/100mL	全窒素 mg/L	全りん mg/L	n-ヘキサン抽出 物質(油分) mg/L	全亜鉛 mg/L	ノニルフェノール mg/L	LAS mg/L	カドミウム mg/L	全シアン mg/L	鉛 mg/L	六価クロム mg/L	砒素 mg/L	総水銀 mg/L	ジクロロメタン mg/L	四塩化炭素 mg/L	1,2-ジクロロエ タン mg/L	
					7.0~8.3	≤2~8	2~7.5≤	≤1000	≤0.2~1	≤0.02~0.09	検出されないこと	≤0.01~0.02	≤0.0007~0.001	≤0.006~0.01	0.003以下	検出されないこと	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	0.02以下	0.002以下	0.004以下	
広島湾	海田湾	広島湾1 (海田湾)	1	7月26日	8.3	6.4	9.0	79	0.32	0.025	<0.5	0.003	0.00007	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
	広島湾	広島湾18 (廿日市市沖)	2	7月26日	8.3	3.2	7.0	23	0.24	0.022	<0.5	0.001	<0.00006	0.0013	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
	広島市地先海域	広島湾29 (広島市地先海域)	3	7月26日	8.3	4.9	7.7	79	0.67	0.036	<0.5	0.001	0.00006	0.0009	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
呉地先	呉地先海域(3)	呉地先5 (呉地先(二河川河口沖))	4	7月26日	8.2	4.0	8.1	<2	0.29	0.015	<0.5	0.004	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
		呉地先19 (呉地先(黒瀬川河口沖))	5	7月26日	8.1	3.9	9.0	<2	0.38	0.018	<0.5	0.005	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
安芸津・安浦地先	安芸津・安浦地先	安芸津・安浦地先6 (安浦地先)	6	7月26日	8.1	2.0	8.1	<2	0.17	0.008	<0.5	0.004	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
		安芸津・安浦地先3 (安芸津地先)	7	7月26日	8.1	2.2	7.7	<2	0.74	0.059	<0.5	0.003	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
燧灘北西部	燧灘北西部	燧灘北西部8 (竹原市沖)	8	7月26日	8.1	1.9	8.3	<2	0.14	0.062	<0.5	0.003	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
		燧灘北西部18 (三原地先(畑岡川河口沖))	9	7月26日	8.0	1.3	12	2	0.11	0.023	<0.5	<0.001	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
		燧灘北西部25 (三原地先(沼田川河口沖西))	10	7月26日	8.0	1.3	10	17	0.11	0.023	<0.5	<0.001	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
		燧灘北西部58 (三原地先(沼田川河口沖東))	11	7月26日	8.0	1.4	8.9	14	0.12	0.021	<0.5	<0.001	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
		燧灘北西部65 (尾道市沖)	12	7月26日	8.0	2.7	10	13	0.21	0.044	<0.5	0.001	<0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	
備讃瀬戸	備讃瀬戸	備讃瀬戸3 (福山市沖)	13	7月26日	8.1	2.9	11	4	0.28	0.035	<0.5	<0.001	0.00006	<0.0006	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0004	

:健康項目のうち基準を超過したもの
 :最終報で新たに測定結果が判明した項目

豪雨災害の被災地における環境モニタリング調査結果(海域)

測定地点				健康項目														(参考) 常時監視 測定地点番号
海域名	水域名	測定地点名(場所)	測定地点番号	1,1-ジクロロエチレン mg/L	シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	1,3-ジクロロプロペン mg/L	ベンゼン mg/L	チラウム mg/L	シマジン mg/L	チオベンガルブ mg/L	セレン mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	1,4-ジオキサン mg/L	
				0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.01以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	10以下	0.05以下	
広島湾	海田湾	広島湾1 (海田湾)	1	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	0.2	<0.005	32-1
	広島湾	広島湾18 (廿日市市沖)	2	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	32-18
	広島市地先海域	広島湾29 (広島市地先海域)	3	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	0.03	<0.005	32-29
呉地先	呉地先海域(3)	呉地先5 (呉地先(二河川河口沖))	4	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	0.04	<0.005	33-5
		呉地先19 (呉地先(黒瀬川河口沖))	5	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	0.16	<0.005	33-19
安芸津・安浦地先	安芸津・安浦地先	安芸津・安浦地先6 (安浦地先)	6	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	34-6
		安芸津・安浦地先3 (安芸津地先)	7	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	0.01	<0.005	34-3
燧灘北西部	燧灘北西部	燧灘北西部8 (竹原市沖)	8	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.002	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	35-8
		燧灘北西部18 (三原地先(畑岡川河口沖))	9	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	35-18
		燧灘北西部25 (三原地先(沼田川河口沖西))	10	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	35-25
		燧灘北西部58 (三原地先(沼田川河口沖東))	11	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	35-58
		燧灘北西部65 (尾道市沖)	12	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	35-65
備讃瀬戸	備讃瀬戸	備讃瀬戸3 (福山市沖)	13	<0.002	<0.004	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005	<0.0002	<0.001	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.002	<0.01	<0.005	36-3

:健康項目のうち基準を超過したもの
 :最終報で新たに測定結果が判明した項目