

# 二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市西野町湯坂温泉入口)

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、市道との兼用護岸が流出し、市道が通行止めになりました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。


## 豪雨により賀茂川が氾濫 市道との道路兼用護岸が流出

### ■被災直後



## 河川災害復旧工事が完了(令和元年11月)

### ■復旧完了



### ■概要

復旧延長 L=44.5m  
復旧延長(左岸) L=44.5m  
コンクリートブロック積工 A=194㎡  
現場打擁壁工 V=3m<sup>3</sup>  
【施工業者:(株)道工】

### ■市道復旧状況

