

# 二級河川黒瀬川水系 黒瀬川 河川災害復旧工事(東広島市西条町田口吾妻子浄水場下)【第569号】

平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、護岸が流出したことにより人家が危険な状況でありました。令和元年7月に人家が近接する左岸側が完了し、令和2年3月に市道側に面した右岸側の河川災害復旧工事が完了しました。

## 豪雨により黒瀬川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



## 黒瀬川 吾妻浄水場下 左岸側復旧工事完了

■復旧完了



## 豪雨により黒瀬川が氾濫 護岸・市道が流出

■被災直後



## 黒瀬川 吾妻浄水場下 右岸側復旧工事完了

■復旧完了



■概要 【第569号】  
復旧延長 L=82.3m  
(左岸L=56.5m, 右岸L=69.3m)  
大型コンクリートブロック積工 A=906㎡  
【施工業者:(株)上垣組】