

二級河川沼田川水系 大谷川 外 河川災害復旧工事(東広島市河内町入野 外)

平成30年7月豪雨により河川が氾濫し、大谷川の護岸が流出したことによりJR山陽本線の橋脚が剥き出しになり、また、沼田川では家屋が危険な状況でした。令和2年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により大谷川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



大谷川護岸完成(令和2年3月19日)【工事番号第1498号】

■復旧完了

■概要【第1498号】

復旧延長 L=49.5m

コンクリートブロック積工 A=214m²

【施工業者:(株)小林建設】



豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流出

■被災直後



沼田川護岸完成(草井橋下)【工事番号第1497号】

■復旧完了

■概要【第1497号】

復旧延長 L=21.6m

コンクリートブロック積工 A=120m²

平張ブロック工A=37.0m²

