

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町河戸 切畠橋付近)【第1866号】

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸が流失したことにより家屋が危険な状況でした。令和2年11月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(切畠橋付近) 護岸復旧工事完成(令和2年11月)

■復旧完了



豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(切畠橋付近) 護岸復旧工事完成(令和2年11月)

■復旧完了

