

二級河川賀茂川水系 田万里川 河川災害復旧工事(竹原市田万里町資材置場上下)【第815号】

平成30年7月豪雨により田万里川が氾濫し、護岸の流出により道路にも影響を及ぼす被害が発生しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



田万里川 護岸復旧工事が完了(令和2年12月)

■復旧完了



■概要【第815号】資材置場上下
復旧延長 L=186.1m
(左岸L=72.1m, 右岸L=160.0m)
コンクリートブロック積工 A=898㎡
【施工業者:(株)道工】

河川災害復旧工事が完了(令和2年12月)【第815号】

■復旧完了



■被災直後

