

二級河川賀茂川水系 棕原川 砂防設備災害復旧工事(竹原市新庄町下新庄 バス停前)【第1872号】

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、護岸の流出などの被害が発生しました。

早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



棕原川 護岸復旧工事完了(令和2年10月)【第1872号】

■復旧完了



■概要【第1872号】下新庄バス停前
復旧延長 L=33.5m
(左岸L=16.5m, 右岸L=17.0m)
コンクリートブロック積工 A=80㎡
【施工業者:(株)名栄工業】

被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



棕原川 護岸復旧工事完了(令和2年10月)【第1872号】

■復旧完了

