

二級河川賀茂川水系 葛子川 河川災害復旧工事(竹原市新庄町葛子橋下)【第2170号】

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、河川護岸の流出などの被害が発生しました。

早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



葛子川(葛子橋下) 護岸復旧工事が完了(令和2年7月) 【第2170号】

■復旧完了



■概要【第2170号】葛子橋下
復旧延長 L=67.0m
(左岸L=53.5m, 右岸L=13.5m)
コンクリートブロック積工 A=230㎡
【施工業者:(株)舩田組】