

# 二級河川賀茂川水系 滝ヶ谷川 河川災害復旧工事(竹原市仁賀町)【第3979号】

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、河川護岸の流出などの被害が発生しました。

早期の復旧に向け、護岸復旧工事等を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

## 被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



## 滝ヶ谷川 護岸復旧工事が完了(令和2年9月)


■復旧完了

■概要【第3979号】 光岡宅下  
復旧延長 L=46.1m  
(左岸L=40.9m, 右岸L=15.5m)  
コンクリートブロック積工 A=147㎡  
【施工業者:(有)ハートランド】



## 被災直後(平成30年7月被害状況)

■被災直後



## 滝ヶ谷川 護岸復旧工事が完了(令和2年9月)

■復旧完了

