


南竹屋町

広島市中区
南竹屋町

6

件



○ 事故の特徴

国道2号下り線における, 追突事故が多い。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態 発生時間帯	横断自転車 × 左折四輪	直進二輪 × 左折四輪	追突 二輪 × 四輪	追突 四輪 × 四輪	合計
0 ~ 3 時					0
3 ~ 6 時					0
6 ~ 9 時					0
9 ~ 12 時	1				1
12 ~ 15 時					0
15 ~ 18 時		1		1	2
18 ~ 21 時			1	2	3
21 ~ 24 時					0
合計	1	1	1	3	6