

二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市河内町下河内 みなり河内工場前)【第2188号】

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸の流失により工場が危険な状況でした。令和3年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により沼田川が氾濫 護岸が被災

■被災直後



沼田川(みなり河内工場前)護岸完成(令和3年3月)

■復旧完了



豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(みなり河内工場前)護岸完成(令和3年3月)

■復旧完了

■概要【第2188号】みなり河内工場前
復旧延長 L=112.8m
コンクリートブロック張工 A=1867㎡
【施工業者:シンクコンストラクション(株)】

