

# 二級河川沼田川水系 沼田川 河川災害復旧工事(東広島市福富町上竹仁 大歳橋上)【第4708号】

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸の流失により市道が危険な状況でした。令和3年3月に河川の災害復旧工事が完了しました。

## 豪雨により沼田川が氾濫 護岸が被災

■被災直後



## 沼田川(大歳橋上)護岸完成(令和3年3月)

■復旧完了



## 豪雨により沼田川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



## 沼田川(大歳橋上)護岸完成(令和3年3月)

■復旧完了

