

# 二級河川沼田川水系 棕梨川 河川災害復旧工事(東広島市豊栄町清武 弥生橋上下)【第5182号】

平成30年7月豪雨により棕梨川が氾濫により護岸が崩壊し、市道等が危険な状況でした。令和3年2月に河川の災害復旧工事が完成しました。

## 豪雨により棕梨川が氾濫 護岸が被災

■被災直後



## 棕梨川(弥生橋上下) 復旧工事完成(令和3年2月)

■復旧完了



## 豪雨により棕梨川が氾濫 護岸が被災

■被災直後



## 棕梨川(弥生橋上下) 復旧工事完成(令和3年2月)

■復旧完了

