

二級河川賀茂川水系 賀茂川 河川災害復旧工事(竹原市仁賀町西谷中央橋下)【第1212号】

平成30年7月豪雨により賀茂川が氾濫し、護岸が被災しました。早期の復旧に向け、護岸復旧工事を実施していましたが、この度、被災箇所の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により賀茂川が氾濫 護岸が被災

■被災直後



河川災害復旧工事が完了(令和3年2月)

■復旧完了



■概要【第1212号西谷中央橋下】
復旧延長(左岸) L=30.5m
コンクリートブロック積工 A=149㎡
【施工業者:(有)ハートランド】