

# 二級河川沼田川水系 火打坂川 河川災害復旧工事(東広島市福富町上竹仁 上ノ原牧場横)【第5169号】

平成30年7月豪雨により沼田川が氾濫し、護岸の流失により建物等が危険な状況でした。令和3年2月に河川の災害復旧工事が完了しました。

豪雨により火打坂川が氾濫 護岸が被災

■被災直後



沼田川(上ノ原牧場横)護岸完成(令和3年2月)

■復旧完了



豪雨により火打坂川が氾濫 護岸が流失

■被災直後



沼田川(上ノ原牧場横)護岸完成(令和3年2月)

■復旧完了

