

令和3年7月及び8月の大雨による被害状況等について

令和3年9月10日
 広島県災害対策本部

1 要旨・目的

令和3年7月7日からの大雨及び8月11日からの大雨による被害状況等について報告する。

2 現状・背景

(1) 7月7日からの大雨

①累加雨量上位点（7月7日5時～7月13日9時）

市町	観測局名	累加雨量〔mm〕
廿日市市	矢草南	452.0

②時間雨量上位地点（7月7日5時～7月13日9時）

市町	観測局名	時間雨量〔mm/h〕	観測日時
三原市	三原支所	71.0	2021年7月8日7:00

(2) 8月11日からの大雨

①累加雨量上位点（8月11日21時～8月25日15時）

市町	観測局名	累加雨量〔mm〕
広島市安佐南区	祇園山本	793.0

②時間雨量上位地点（8月11日21時～8月25日15時）

市町	観測局名	時間雨量〔mm/h〕	観測日時
安芸高田市	土師(国)	75.0	2021年8月13日9:00

3 概要

(1) 調査対象

県内各市町，関係機関等

(2) 調査期間

発災以降9月3日（金）までの間

(3) 調査結果

主な被害状況は次のとおり

○ 人的被害

7月7日からの大雨	8月11日からの大雨
なし	死者2名，軽傷1名

○ 住家被害

7月7日からの大雨	8月11日からの大雨
半壊75，一部損壊12， 床上浸水79，床上浸水697 計863棟	全壊2，半壊48，一部損壊55， 床上浸水118，床下浸水298 計521棟

○ 河川による浸水被害

7月7日からの大雨	8月11日からの大雨
4市1町，6河川	3市1町，6河川

○ 土砂災害

7月7日からの大雨	8月11日からの大雨
4市1町，10件	10市3町，116件

○ 公共土木施設

7月7日からの大雨	8月11日からの大雨
772箇所 13,963百万円	1,173箇所 17,153百万円

○ 農林水産関係

7月7日からの大雨	8月11日からの大雨
267.32ha 835箇所 3,665百万円（調査中）	176.07ha 1,934箇所 6,798百万円（調査中）

その他の施設等の被害状況等については，次ページ以降に掲載。

(4) 今後の対応

9月3日時点で把握できた情報を計上しており，被害額等，詳細について，市町や防災関係機関等と連携して，引き続き，調査を行う。

7月7日からの大雨による被害状況等

1 気象概況等

(1) 累加雨量上位点（7月7日5時～7月13日9時）

順位	市町	観測局名	累加雨量〔mm〕
1	廿日市市	矢草南	452.0
2	庄原市	古頃	409.0
3	廿日市市	矢草(国)	406.0

(2) 時間雨量上位地点（7月7日5時～7月13日9時）

順位	市町	観測局名	時間雨量〔mm/h〕	観測日時
1	三原市	三原支所	71.0	2021年7月8日7:00
2	三原市	西野	68.0	2021年7月8日7:00
3	廿日市市	矢草南	67.0	2021年7月8日7:00
3	庄原市	高暮	67.0	2021年7月12日10:00
3	尾道市	有井	67.0	2021年7月8日7:00

2 県の対応

7月 7日	8時41分	注意体制
7月 8日	0時20分	警戒体制
7月 8日	5時40分	非常体制（災害対策本部設置）
7月 8日	8時00分	第1回本部員会議
7月 8日	17時15分	第2回本部員会議
7月12日	13時45分	第3回本部員会議
7月13日	9時30分	災害対策本部廃止

3 避難の状況

(1) 避難指示等の発令状況

区分	市町
緊急安全確保	三原市 1市
避難指示	広島市，呉市，竹原市，三原市，尾道市，福山市，府中市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，廿日市市，府中町，海田町，熊野町，坂町 12市4町
高齢者等避難	広島市，呉市，府中市，海田町，安芸太田町 3市2町

(2) 避難者数（最大）

1,439人

4 被害等の状況

(1) 人的被害

なし

(2) 住家被害

(単位：棟)

市町名	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	備考
広島市				8	4	
竹原市		68		23	164	
三原市		2	8	14	59	
尾道市				24	216	
福山市				1	31	
庄原市					18	
大竹市					1	
東広島市				9	110	
廿日市市					54	
府中町					2	
海田町		5	4		12	
熊野町					9	
坂町					17	
計		75	12	79	697	

(3) 河川による浸水被害

市町名	浸水被害状況等
竹原市	本川(本町) [家屋浸水] : 護岸崩壊
三原市	天井川(沼田東町) [田畑浸水] : 破堤 天井川(明神5丁目) [家屋浸水]
庄原市	神野瀬川(高野町) [主要地方道三次高野線浸水, 一般県道下門田泉吉田線浸水, 田畑浸水]
東広島市	入野川(高屋町) [田畑浸水] : 破堤 三津大川(安芸津町) [家屋浸水] : 護岸崩壊
海田町	尾崎川(南堀川町) [道路冠水]

(4) 土砂災害

市町名	件数	被害状況	
		人的被害	家屋被害
広島市	2件	—	—
三原市	5件	—	一部損壊2件
尾道市	1件	—	—
東広島市	1件	—	—
坂町	1件	—	—
計	10件		

(5) 公共土木施設の被害状況

(単位：千円)

災害 (発生日)	区分	県		市 町 (広島市を除く)		合 計		備 考
		箇所	金額	箇所	金額	箇所	金額	
7月 (7/7~12)	河川	238	6,123,628	243	2,745,687	481	8,869,315	13市5町 広島市, 呉市, 竹原市, 三原 市, 尾道市, 福 山市, 府中市, 三次市, 庄原 市, 東広島市, 廿日市市, 安芸高田市, 江 田島市, 海田 町, 熊野町, 安 芸太田町, 世羅 町, 神石高原町
	砂防	114	2,868,170	—	—	114	2,868,170	
	道路	24	403,480	150	1,240,921	174	1,644,401	
	橋梁	1	492,000	2	89,000	3	581,000	
合 計		377	9,887,278	395	4,075,608	772	13,962,886	

※公共土木施設災害復旧事業の採択要件：1箇所の工事の費用が県120万円以上，市町60万円以上。

※箇所数と金額は，国への災害報告時点であり，今後変動する可能性がある。

※8月豪雨により増破した箇所については，8月11日からの大雨による被害状況等の件数と重複している。

(6) 農林水産関係の被害状況

区分	小区分	被害面積 箇所数等	被害額 (千円)	被害態様	被災市町
農業	農地	421 箇所 92.69ha	942,500	農地法面崩壊等	9市5町 広島市, 呉市, 竹原市, 三原市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 廿日市市, 熊野町, 安芸太田町, 北広島町, 世羅町, 神石高原町
	農業用施設	272 箇所	1,412,000	ため池, 頭首工, 水路, 道路等 一部損壊	8市4町 呉市, 竹原市, 三原市, 尾道市, 府中市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 熊野町, 安芸太田町, 北広島町, 神石高原町
	農作物	174.63 ha (調査中)	161,996 (調査中)	りんご, トマト, ぶど う, 水稲, トウモロコ シ, ほうれんそう, ア スパラガス, 大葉等 冠水・土砂流入	7市1町 竹原市, 三原市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 安芸高田市, 世羅町
	園芸施設等	20 箇所 (調査中)	82,400 (調査中)	ハウス, 加工施設, 空 調設備, 養液タンク等 被害	6市 竹原市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 安芸高田市
農業 計		267.32 ha 713 箇所 (調査中)	2,598,896 (調査中)		
林業	林道	71 箇所	190,900	法面崩壊, 路体崩壊	7市3町 竹原市, 三原市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 廿日市市, 府中町, 安芸太田町, 神石高原町
	山地・治山 施設	50 箇所	874,000	山腹崩壊, 土砂流出	6市1町 竹原市, 三原市, 尾道市, 府中市, 三次市, 庄原市, 府中町
林業 計		121 箇所	1,064,900		
水産業	水産関係 施設	1 箇所	1,000	アサリ養殖場 土砂流入	1市 廿日市市
水産業 計		1 箇所	1,000		
合 計		267.32ha 835 箇所 (調査中)	3,664,796 (調査中)		

(7) 自然公園等施設の被害状況

区分	地区数	被害額(千円)	被害態様	被災市町
国立公園, 野外レクリエーション施設等	7	45,600	歩道路肩洗掘, 歩道法面崩壊等	6市1町 呉市, 三原市, 尾道市, 福山市, 庄原市, 廿日市市, 安芸太田町

(8) 社会福祉施設の被害状況

施設名	市町名	被害額(千円)	被災状況
広島学園	東広島市	1,200	落雷により電気設備等が破損 <7/13に復旧工事により対応済 (一部9/30工事完了予定)>

(9) 商工関係事業所の被害状況

区分	事業所数	被災状況
商工関係事業所	52	浸水, 土砂流入等

(10) 病院施設の被害状況

施設名	被害額(千円)	被害状況
広島病院	調査中	敷地内の陥没
安芸津病院	108	床上浸水

(11) 学校施設等の被害状況

区別	校数	被害額(千円)	被災校, 市町
市町立学校	4	8,320	竹原市立忠海学園(竹原市) グラウンドフェンス基礎部分の土の流出及び外構にあるコンクリ側溝の脱落(約15m)
		27,550	三原市立第五中学校(三原市) 法面崩落(タテ30m×ヨコ30m)
		400	三原市立須波小学校(三原市) 法面崩落(タテ2m×ヨコ2m)
		調査中	尾道市立因北中学校(尾道市) グラウンド(8,575㎡)冠水(体育倉庫1棟, トイレ1棟を含む)

(12) 国・県指定等文化財の被害状況

区別	箇所数	被害額(千円)	被災状況
国重要文化財	1	調査中	堀江家住宅(庄原市) 茅葺屋根他破損
国特別史跡	1	調査中	廉塾ならびに菅茶山旧宅指定地内建造物(書庫)(福山市) 屋根瓦一部落下
国史跡	1	調査中	小早川氏城跡(新高山城跡)(三原市) 里道崩落
重要伝統的建造物群保存地区(重伝建)	1	調査中	竹原市竹原地区伝統的建造物群保存地区範囲内(竹原市) 複数建造物床上・床下浸水
県史跡・重要文化財	1	調査中	神辺本陣(福山市) 雨漏り他き損
県史跡	1	調査中	梅木平古墳(三原市) 玄室水没
県名勝	1	調査中	龍頭峽(福山市) 倒木・法面崩れ

(13) 警察施設関係の被害状況

区別	種別	箇所数	被害額(千円)	被災状況
運転免許センター	土地	1	4,400	敷地法面の崩落

8月11日からの大雨による被害状況等

1 気象概況等

(1) 累加雨量上位点 (8月11日21時～8月25日15時)

順位	市町	観測局名	累加雨量〔mm〕
1	広島市安佐南区	祇園山本	793.0
2	広島市安佐北区	小河内	774.0
3	広島市安佐北区	くすの木台(国)	760.0

(2) 時間雨量上位地点 (8月11日21時～8月25日15時)

順位	市町	観測局名	時間雨量〔mm/h〕	観測日時
1	安芸高田市	土師(国)	75.0	2021年8月13日9:00
2	広島市安佐北区	鈴張(国)	74.0	2021年8月13日9:00
3	安芸高田市	多治比	72.0	2021年8月13日9:00
4	北広島町	本地(国)	68.0	2021年8月13日8:00
5	広島市安佐北区	片廻山	66.0	2021年8月13日8:00

2 県の対応

8月11日	21時15分	注意体制
8月12日	8時13分	警戒体制
8月12日	14時00分	非常体制 (災害対策本部設置)
8月13日	10時00分	第1回本部員会議
8月14日	13時00分	市町長会議
8月16日	10時30分	第2回本部員会議
8月25日	17時00分	災害対策本部廃止

3 避難の状況

(1) 避難指示等の発令状況

区分	市町
緊急安全確保	広島市, 廿日市市, 安芸高田市, 北広島町 4市町
避難指示	23市町
高齢者等避難	23市町

(2) 避難者数 (最大)

4,600人

4 被害等の状況

(1) 人的被害

市町名	死者	行方不明	重傷	軽傷	備考
広島市		(人数不明)			・車両1台が鈴張川に流されたもの
庄原市				1	・土砂崩れに巻き込まれたもの
東広島市	1				・田を見に行つたまま行方不明となつていたもの
安芸高田市	1				・車両が道路わきの土砂崩れに巻き込まれたもの
計	2			1	

※ その他確認中

(2) 住家被害

(単位：棟)

市町名	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	備考
広島市		2	26	6	9	調査中
呉市			10			
三原市					2	
府中市					1	
三次市				5	19	
庄原市					12	
東広島市					2	
安芸高田市	2	34	4	107	165	調査中
北広島町		12	15		82	調査中
大崎上島町					6	
計	2	48	55	118	298	

※ その他確認中

(3) 河川による浸水被害

市町名	浸水被害状況等
広島市	鈴張川(安佐北区)[道路冠水]：護岸崩壊
東広島市	入野川(高屋町)[田畑浸水]：破堤(増破) 棕梨川(豊栄町)[田畑浸水]：護岸崩壊
安芸高田市	多治比川(吉田町)[家屋・田畑浸水]：破堤, 護岸崩壊
北広島町	冠川(本地)[道路冠水]：護岸崩壊 出原川(南方)[田畑浸水]：護岸崩壊

(4) 土砂災害

市町名	件数	被害状況		
		人的被害	家屋被害	
広島市	67件	—	—	
	東区	4件	—	
	南区	3件	—	
	西区	4件	—	人家3戸 (※調査中)
	安佐南区	17件	—	人家3戸, 小屋1棟
	安佐北区	25件	—	人家2戸, 納屋1棟
	安芸区	1件	—	—
	佐伯区	13件	—	人家1戸
竹原市	3件	—	人家1戸	
三原市	8件	—	—	
尾道市	3件	—	—	
福山市	1件	—	—	
府中市	1件	—	空家1棟	
三次市	2件	—	—	
庄原市	1件	軽傷1名	—	
安芸高田市	10件	—	人家3戸	
江田島市	1件	—	—	
府中町	2件	—	—	
安芸太田町	1件	—	事務所1棟	
北広島町	16件	—	人家7戸, 納屋1棟	
計	116件 (土石流42件, がけ崩れ74件)	—	人家20戸 (※調査中), 非住家5棟	

(5) 公共土木施設の被害状況

(単位：千円)

災 害 (発 生 日)	区 分	県		市 町 (広島市を除く)		合 計		備 考
		箇所	金 額	箇所	金 額	箇所	金 額	
8 月 (8/11~25)	河川	514	8,974,760	229	1,958,060	743	10,932,820	13市7町 広島市, 呉市, 竹原市, 三原 市, 尾道市, 福 山市, 府中市, 三次市, 庄原 市, 東広島市, 廿日市市, 安芸高田市, 江 田島市, 熊野 町, 坂町, 安芸 太田町, 北広島 町, 大崎上島 町, 世羅町, 神 石高原町
	砂防	184	3,309,020	—	—	184	3,309,020	
	急傾斜	—	—	1	22,000	1	22,000	
	道路	61	989,890	182	1,765,900	243	2,755,790	
	橋梁	—	—	1	33,000	1	33,000	
	公園	—	—	1	100,000	1	100,000	
合 計		759	13,273,670	414	3,878,960	1,173	17,152,630	

※公共土木施設災害復旧事業の採択要件：1箇所の工事の費用が県120万円以上，市町60万円以上。

※箇所数と金額は，国への災害報告時点であり，今後変動する可能性がある。

(6) 農林水産関係の被害状況

区分	小区分	被害面積 箇所数等	被害額 (千円)	被害態様	被災市町
農業	農地	1,049箇所 (調査中)	1,551,800 (調査中)	土砂流入, 農地法面崩壊等	13市5町 広島市, 呉市, 竹原市, 三原市, 尾道市, 福山市, 府中市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 廿日市市, 安芸高田市, 江田島市, 熊野町, 北広島町, 世羅町, 神石高原町
	農業用施設	513箇所 (調査中)	1,456,300 (調査中)	道路, ため池, 頭首工等 一部損壊	12市5町 広島市, 呉市, 竹原市, 三原市, 尾道市, 福山市, 府中市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 安芸高田市, 江田島市, 熊野町, 安芸太田町, 北広島町, 世羅町, 神石高原町
	農作物	176.07ha (調査中)	157,130 (調査中)	水稻, 青ネギ, トマト, アスパラガス, こまつな, ほうれんそう等 土砂流入, 冠水等	7市2町 広島市, 呉市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 廿日市市, 安芸高田市, 北広島町, 世羅町
	園芸施設等	139箇所 (調査中)	42,160 (調査中)	ハウス, 農業用機械等 被害	6市2町 広島市, 呉市, 尾道市, 三次市, 庄原市, 安芸高田市, 安芸太田町, 北広島町
農業 計		176.07ha 1,701箇所 (調査中)	3,207,390 (調査中)		
林業	林道	70箇所 (調査中)	678,150 (調査中)	法面崩壊, 路肩崩壊	6市3町 広島市, 呉市, 三次市, 庄原市, 廿日市市, 安芸高田市, 安芸太田町, 北広島町, 神石高原町
	山地・治山 施設	143箇所 (調査中)	2,907,100 (調査中)	山腹崩壊, 土砂流出	11市4町 広島市, 呉市, 竹原市, 三原市, 尾道市, 福山市, 三次市, 庄原市, 東広島市, 安芸高田市, 江田島市, 府中町, 安芸太田町, 北広島町, 神石高原町
林業 計		213箇所 (調査中)	3,585,250 (調査中)		
畜産業	畜産関係 施設	15箇所 (調査中)	300 (調査中)	畜舎屋根損壊, 土砂流入	3市2町 庄原市, 東広島市, 安芸高田市, 北広島町, 世羅町
畜産業 計		15箇所 (調査中)	300 (調査中)		
水産業	水産関係 施設	4箇所 (調査中)	(調査中)	漁船修理施設, 養殖施設	2市 尾道市, 安芸高田市
	水産物	1箇所 (調査中)	5,050 (調査中)	ヤマメ	1市 安芸高田市
水産業 計		5箇所 (調査中)	5,050 (調査中)		
合 計		176.07ha 1,934箇所 (調査中)	6,797,990 (調査中)		

※ 令和3年8月8日からの台風9号に伴う農林水産関係の被害を含む

※ 9月3日時点で把握できた情報のみ掲載しており, 被害額等, 詳細について, 市町と連携をとりながら引き続き調査を行う。

(7) 自然公園等施設の被害状況

区分	地区数	被害額(千円)	被害態様	被災市町
国立公園, 野外レクリエーション施設等	9 (調査中)	調査中	歩道路肩崩壊, 山腹崩壊等	5市2町 広島市, 福山市, 庄原市, 大竹市, 廿日市市, 安芸太田町, 神石高原町

(8) 社会福祉施設の被害状況

施設	市町名	箇所数	被害額(千円)	被災状況
児童関係施設	福山市	1	3,000	外周フェンス損壊 <修理事業者を選定中>
	府中市	1	調査中	施設雨漏り<乾燥作業中, 修繕内容を検討中>
	三次市	4	調査中	施設雨漏り, 駐車場フェンス損壊等 <1箇所応急復旧済。3箇所は修繕内容を検討中>
高齢者関係施設	広島市	2	0	床上浸水 <8/14, 8/15に復旧済>
障害者関係施設	広島市	1	0	敷地内土砂流入(施設被害なし) <8/24に土砂撤去済>
	尾道市	1	0	敷地内土砂流入(施設被害なし) <土砂撤去検討中>

(9) 医療施設の被害状況

市町名	箇所数	被害額(千円)	被災状況
安芸高田市	1	調査中	浸水<一部の病棟を除き復旧済>

(10) 商工関係事業所の被害状況

区分	事業所数	被災状況
商工関係事業所	164	浸水, 土砂流入等

(11) 学校施設等の被害状況

区別	校数 (施設数)	被害額(千円)	被災校, 市町
県立学校	1	調査中	可部高等学校(広島市安佐北区) 法面小規模崩壊(隣接民地への土砂流出 <8/16にブルーシートで対応済>)
市町立学校	6	調査中	牛田中学校(広島市東区) 側溝の越水による歩道の洗堀 筒瀬小学校(広島市安佐北区) 隣地土砂崩れによる土砂流入 五月が丘中学校(広島市佐伯区) 隣地土砂崩れによる土砂流入及び校舎床 下浸水 三原小学校(三原市) 倒木(枝高8m, 幹周1m) 八千代中学校(安芸高田市) 屋内運動場床下浸水(一部床上浸水), 敷地内通路法面崩落, グラウンド冠水 八本松小学校(東広島市) 法面崩落による土砂流入
社会教育施設	2	調査中	三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンター(広島市西区) 敷地内の法面崩壊と野外広場への土砂流入 青少年野外活動センター・こども村(広島市 安佐北区) 敷地内の法面崩壊と屋外広場のフェンス損傷

(12) 国・県指定等文化財の被害状況

区別	箇所数	被害額(千円)	被災状況
国重要文化財	3	調査中	復古館頼家住宅(竹原市) 外壁漆喰剥落等 旧木原家住宅(東広島市) 外壁漆喰剥落 林家住宅(廿日市市) 床下浸水
国特別史跡特別名勝	1	調査中	巖島遊歩道(廿日市市) 路肩崩落
国史跡	1	調査中	毛利氏城跡(安芸高田市) うち多治比猿掛城跡土砂流出, 郡山城跡土砂流出
国登録有形文化財	1	調査中	日野家住宅表門及び伴部屋(安芸高田市) うち表門破損, 敷地内・建物内冠水, 雨漏
県史跡	1	調査中	三次社倉(三次市) 壁剥落等

(13) 警察施設関係の被害状況

区別	種別	箇所数	被害額(千円)	被災状況
運転免許センター	土地	1	調査中	土砂流出
宿舎	建物	1	調査中	床上浸水

(14) 断水の状況

(単位：戸数)

市町名	断水戸数 (最大戸数)	対応状況
広島市	800	8/16 12:00 復旧済み
竹原市	368	8/15 19:00 復旧済み
庄原市	26	8/14 18:30 復旧済み
廿日市市	20	8/15 20:00 復旧済み
安芸高田市	74	8/15 20:00 復旧済み
北広島町	68	8/23 16:24 復旧済み

令和3年7月の大雨による公共土木施設の主な被災状況及び応急対応状況

	概要	被災状況	応急対応状況
1	<p>河川名：二級河川沼田川水系 天井川</p> <p>市町名：三原市沼田東地区</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>状況：<u>応急復旧完了 (7/11)</u></p>		
2	<p>河川名：二級河川沼田川水系 入野川</p> <p>市町名：東広島市高屋町</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>状況：<u>応急復旧完了 (7/11)</u> (8月豪雨により増破) <u>応急復旧完了 (8/12)</u></p>		
3	<p>河川名：二級河川三津大川水系 三津大川</p> <p>市町名：東広島市安芸津町</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>状況：<u>応急復旧完了 (7/27)</u></p>		
4	<p>河川名：二級河川本川水系本川</p> <p>市町名：竹原市本町</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>状況：<u>応急復旧完了 (7/20)</u></p>		
5	<p>河川名：二級河川瀬野川水系 熊野川</p> <p>市町名：広島市安芸区阿戸町</p> <p>対応：コンクリートブロック設置</p> <p>状況：<u>応急復旧完了 (7/8)</u></p>		

	概要	被災状況	応急対応状況
6	路線名：二級河川賀茂川水系 田万里川 市町名：竹原市田万里町 対応：大型土のう設置 状況： <u>応急復旧完了 (7/15)</u>		
7	路線名：主要地方道 三原竹原線 市町名：三原市小泉町 規制理由：土砂流出 対応：土砂撤去 状況： <u>全面通行止め解除</u> 7/ 8 9:00 全面通行止め 7/10 17:00 規制解除		
8	路線名：一般県道 向島循環線 市町名：尾道市向島町 規制理由：土砂流出 対応：土砂撤去 状況： <u>全面通行止め解除</u> 7/ 8 9:10 全面通行止め 7/ 8 16:40 規制解除		
9	路線名：一般国道 432号 市町名：竹原市下野町 規制理由：道路損壊 対応：大型土のう設置 状況： <u>片側交互通行解除</u> 7/ 9 19:00 片側交互通行 7/14 16:00 規制解除		
10	路線名：一般県道 豊島線 市町名：呉市豊浜町 規制理由：土砂崩れ 対応：伐採, 方塊ブロック設置 状況： <u>片側交互通行</u> 7/12 16:30 全面通行止め 7/13 11:30 片側交互通行		

	概要	被災状況	応急対応状況
11	<p>河川名：東川</p> <p>市町名：竹原市福田町</p> <p>対応：応急対応中</p> <p>状況：7/8 被災</p> <p>8/12 応急対応完了</p> <p>(大型土のう+コンクリートキャンパス)</p> <p>8/15 コンクリートキャンパスの一部が破損</p> <p>8/16 破損した箇所修復着手</p> <p>9/2 JR部の応急対応完了</p>		

令和3年8月の大雨による公共土木施設の主な被災状況及び応急対応状況

	概要	被災状況	応急対応状況
12	<p>路線名：一般国道487号</p> <p>市町名：呉市宮原</p> <p>規制理由：道路損壊</p> <p>対応：ブルーシート設置</p> <p>状況：<u>片側交互通行</u></p> <p>8/12 13:20 全面通行止め</p> <p>8/12 16:50 片側交互通行</p> <p>8/13 9:20 全面通行止め</p> <p>8/16 18:00 片側交互通行</p>		
13	<p>路線名：主要地方道吉田邑南線</p> <p>市町名：安芸高田市吉田町</p> <p>規制理由：土砂崩れ</p> <p>対応：土砂撤去</p> <p>大型土のう設置</p> <p>状況：<u>全面通行止め解除</u></p> <p>8/13 8:40 全面通行止め</p> <p>8/14 19:20 片側交互通行</p> <p>8/17 9:40 規制解除</p>		
14	<p>路線名：主要地方道浜田八重可部線</p> <p>市町名：安芸高田市八千代町</p> <p>規制理由：土砂崩れ、道路冠水</p> <p>対応：土砂撤去</p> <p>大型土のう設置</p> <p>状況：<u>片側交互通行</u></p> <p>8/13 9:10 全面通行止め</p> <p>8/15 16:30 片側交互通行</p> <p>8/17 18:40 全面通行止め</p> <p>8/18 16:50 片側交互通行</p>		

	概要	被災状況	応急対応状況
15	<p>路線名：一般国道261号</p> <p>市町名：山県郡北広島町</p> <p>規制理由：道路冠水</p> <p>対応：路面清掃</p> <p>状況：<u>全面通行止め解除</u></p> <p>8/13 9:30 全面通行止め</p> <p>8/15 17:50 規制解除</p>		
16	<p>路線名：一般県道金屋壬生線</p> <p>市町名：山県郡北広島町</p> <p>規制理由：土砂流出</p> <p>対応：土砂撤去</p> <p>状況：<u>全面通行止め解除</u></p> <p>8/13 13:10 全面通行止め</p> <p>8/15 18:20 規制解除</p>		
17	<p>路線名：一般県道下北甲田線</p> <p>市町名：安芸高田市甲田町</p> <p>規制理由：土砂流出</p> <p>対応：土砂撤去</p> <p>状況：<u>全面通行止め解除</u></p> <p>8/13 17:00 全面通行止め</p> <p>8/15 19:50 規制解除</p>		
18	<p>路線名：一般国道191号</p> <p>市町名：山県郡安芸太田町</p> <p>規制理由：土砂崩れ</p> <p>対応：土砂撤去 仮設防護柵設置</p> <p>状況：<u>片側交互通行</u></p> <p>8/15 8:50 全面通行止め</p> <p>8/15～ 応急対応</p> <p>8/31 17:00 片側交互通行</p>		
19	<p>河川名：一級河川江の川水系 多治比川</p> <p>市町名：安芸高田市吉田町太郎丸</p> <p>被災状況：堤防決壊</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>8/13 決壊確認</p> <p>8/14 応急対応着手</p> <p>8/18 応急復旧完了</p>		

	概要	被災状況	応急対応状況
20	<p>河川名：一級河川江の川水系 多治比川</p> <p>市町名：安芸高田市吉田町甲田</p> <p>被災状況：堤防決壊</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>8/14 決壊確認</p> <p>8/15 応急対応着手</p> <p>8/25 <u>応急復旧完了</u></p>		
21	<p>河川名：一級河川江の川水系冠川</p> <p>市町名：山県郡北広島町</p> <p>被災状況：護岸崩壊</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>8/15 護岸崩壊確認</p> <p>応急対応着手</p> <p>8/17 <u>応急復旧完了</u></p>		
22	<p>河川名：一級河川太田川水系 鈴張川</p> <p>市町名：広島市安佐北区 安佐町飯室</p> <p>被災状況：護岸崩壊</p> <p>対応：大型土のう設置</p> <p>8/13 護岸崩壊確認</p> <p>8/19 応急対応着手</p> <p>8/31 <u>応急復旧完了</u></p>		