

## 令和3年8月11日からの大雨による被害状況等について

### 1 気象概況等

#### (1) 予警報の発表状況（気象庁発表）

8月12日	8時13分	広島市, 安芸高田市, 安芸太田町, 北広島町	「大雨警報」発表
	20時30分	全市町	「大雨警報」発表
8月13日	8時45分	広島市	「大雨特別警報」発表
	9時19分	広島県	「顕著な大雨に関する情報」発表
8月14日	12時41分	広島市	「大雨特別警報」発表（2回目）
	15時25分	廿日市市	「大雨特別警報」発表

#### (2) 累積雨量上位点（8月11日21時～8月18日15時）

順位	市町	観測局名	累加雨量 [mm]
1	広島市安佐南区	祇園山本※	741.0
2	広島市安佐北区	小河内	691.0
3	広島市安佐南区	相田(国)	670.0
4	広島市安佐北区	鈴張(国)	667.0
5	広島市安佐北区	くすの木台(国)	665.0

※8月7日からの累加雨量：968.0mm

#### (3) 時間雨量上位地点（8月11日21時～8月18日15時）

順位	市町	観測局名	時間雨量 [mm/h]	観測日時
1	安芸高田市	土師(国)	75.0	2021年8月13日9:00
2	広島市安佐北区	鈴張(国)	74.0	2021年8月13日9:00
3	安芸高田市	多治比	72.0	2021年8月13日9:00
4	北広島町	本地(国)	68.0	2021年8月13日8:00
5	広島市安佐北区	片廻山	66.0	2021年8月13日8:00

### 2 県の対応

8月11日	21時15分	注意体制
8月12日	8時13分	警戒体制
8月12日	14時00分	非常体制（災害対策本部設置）
8月13日	10時00分	第1回本部員会議
8月14日	13時00分	市町長会議
8月16日	10時30分	第2回本部員会議

### 3 被害状況

#### (1) 学校施設の被害状況

（単位：校数（施設数），千円）

区別	校数 (施設数)	被害額	被災校（施設），市町
県立学校	1	調査中	可部高等学校（広島市安佐北区） 法面小規模崩壊（隣接民地への土砂流出 〈8/16にブルーシートで対応済〉）
市町立学校	6	調査中	牛田中学校（広島市東区） 側溝の越水による歩道の洗堀 筒瀬小学校（広島市安佐北区） 隣地土砂崩れによる土砂流入 五月が丘中学校（広島市佐伯区） 隣地土砂崩れによる土砂流入及び校舎床 下浸水 三原小学校（三原市） 倒木（枝高8m，幹周1m） 八千代中学校（安芸高田市） 屋内運動場床下浸水（一部床上浸水）， 敷地内通路法面崩落，グラウンド冠水

			八本松小学校（東広島市） 法面崩落による土砂流入
社会教育施設	7	調査中	三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンター（広島市西区） 敷地内の法面崩壊と屋外広場への土砂流入 青少年野外活動センター・こども村（広島市安佐北区） 敷地内の法面崩壊と屋外広場のフェンス損傷 東西条地域センター（東広島市） ロビー天井からの雨漏り 寺西地域センター（東広島市） ホール天井からの雨漏り 安宿地域センター（東広島市） 大ホール天井からの雨漏り 庄原市田園文化センター(庄原市) 屋上部分（陸屋根）のクラックから施設内へ浸水。多目的ホール天井から水漏れ。天井の化粧板一枚が落下 海田町立図書館(海田町) 児童用図書コーナーの壁等の接合部からの雨漏り

(2) 国・県指定等文化財の被害状況 (単位:箇所数,千円)

区別	箇所数	被害額	被災状況
国重要文化財	3	調査中	復古館頼家住宅（竹原市） 外壁漆喰剥落等 旧木原家住宅（東広島市） 外壁漆喰剥落 林家住宅（廿日市市） 床下浸水
国特別史跡特別名勝	1	調査中	巖島遊歩道（廿日市市） 路肩崩落
国史跡	1	調査中	毛利氏城跡（安芸高田市） うち多治比猿掛城跡土砂流出，郡山城跡土砂流出
国登録文化財	1	調査中	日野家住宅表門及び伴部屋（安芸高田市） うち表門破損，敷地内・建物内冠水，雨漏
県史跡	1	調査中	三次社倉（三次市） 壁剥落等