


南大橋東詰

広島市中区
千田町2丁目

6

件



○ 事故の特徴

交差点内を南進右折中の四輪が車両と衝突する事故が多い。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態	横断自転車 × 左折四輪	横断自転車 × 右折四輪	直進二輪 × 右折四輪	追突 二輪 × 四輪	その他衝突 四輪 × 四輪	合計
発生時間帯						
0 ~ 3 時	0	0	0	0	0	0
3 ~ 6 時	0	0	0	0	0	0
6 ~ 9 時	0	0	0	0	0	0
9 ~ 12 時	0	0	0	1	1	2
12 ~ 15 時	0	0	0	0	0	0
15 ~ 18 時	0	1	0	0	0	1
18 ~ 21 時	1	0	0	0	0	1
21 ~ 24 時	0	0	2	0	0	2
合計	1	1	2	1	1	6