





【工事計画平面図】



【現在の作業内容】

完了(R4.7.15)

【標準横断図】




施工状況

2022年7月末現在

【全景】


完了(R4.7.15)



被災状況

【被災写真】

【航空写真】



令和3年度	1月	2月	3月
	伐採工	ラス張工	法枠工
			
令和4年度	4月	5月	6月
	法枠工	鉄筋挿入工	植生工
			
	7月	8月	9月
	完了(R4.7.15)		
			
	10月	11月	12月

工種	作業内容
準備工	工事を行うに当たり事前に行う作業
伐採工	工事を行うに当たり支障となる木を切る作業
掘削工	構造物をつくるのに土を掘る作業
構造物撤去工	工事を行うにあたり支障となる構造物を撤去する作業
仮設工	工事事故を防ぐための柵を設置する作業
法枠工	法面の風化や浸食を防止し、法面の安定を図る構造物を作る作業
ラス張工	法面の表面に金網を張り、斜面の安定を図る作業

急傾斜地崩壊対策事業 立体図

