


# 沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（仏通寺川）3k500付近



擁壁工事完成  
(令和4年8月撮影)





# 沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（仏通寺川）0k200付近




工事着工前  
(令和3年7月撮影)

築堤工事完成  
(令和4年5月撮影)



0k200付近から下流の状況






# 沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（仏通寺川）1k200付近



築堤工事完成  
(令和4年5月撮影)





# 沼田川河川激甚災害対策特別緊急事業 整備状況 支川（仏通寺川）2k050付近



築堤工事完成  
(令和4年5月撮影)

