


# 3-1工区の状況

【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事 (3-1工区)

【工事概要】 工事延長 L=400m

掘削工 V=11,100m<sup>3</sup>, 盛土工 V=4,600m<sup>3</sup>, ブロック積工 A=2,311m<sup>2</sup>

【施工業者】 沼田建設株式会社




写真①

工事完成(左岸側)




標準断面図 (A-A)



# 3-1工区の状況

【工事完成写真（令和4年8月4日完成）】



写真②（施工箇所付近全景）

# 3-1工区の状況

【工事完成写真（令和4年8月4日完成）】



写真③（施工箇所付近全景）