


# 広島ヘリポート入口

広島市西区  
観音新町2丁目

6  
件



## ○ 事故の特徴

二輪関連事故が半数を占める。

## ○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態	横断歩行者 × 左折四輪	横断中自転車 × 左折四輪	直進二輪 × 右折四輪	転回二輪 × 直進四輪	直進四輪 × 横断四輪	合計
発生時間帯						
0 ~ 3 時						0
3 ~ 6 時						0
6 ~ 9 時		1			1	2
9 ~ 12 時						0
12 ~ 15 時				1		1
15 ~ 18 時						0
18 ~ 21 時	1					1
21 ~ 24 時				2		2
合計	1	1	2	1	1	6