

広島市役所前


広島市中区
大手町5丁目

7

件

至 紙屋町

至 岡山県



山口県




広島市役所



銀行



至 宇品



○ 事故の特徴

西側と南側の横断歩道で、歩行者・自転車の関係する事故が多く発生している。

○ 事故形態 × 発生時間帯

事故形態 発生時間帯	横断歩行者 × 右折四輪	歩行者 × 自転車	自転車 × 右折四輪	追突 四輪 × 四輪	合計
0 ~ 3 時	1	0	1	0	2
3 ~ 6 時	0	0	0	0	0
6 ~ 9 時	0	0	0	0	0
9 ~ 12 時	0	1	0	1	2
12 ~ 15 時	0	0	0	0	0
15 ~ 18 時	0	0	0	1	1
18 ~ 21 時	0	0	0	0	0
21 ~ 24 時	1	0	1	0	2
合 計	2	1	2	2	7