

3-8工区の状況




【工事名称】 一級河川太田川水系三篠川 災害復旧助成工事（3-8工区）

【工事概要】 工事延長 $L=229.6\text{m}$

掘削工 $V=36,480\text{m}^3$ ，ブロック積工 $A=1,268\text{m}^2$

【施工業者】 沼田建設株式会社

平面図




写真①



工事完成(左岸)

標準断面図 (A-A)



DL=95.00

3-8工区の状況



【工事完成写真（令和6年3月21日完成）】（左岸側）



写真②（施工箇所付近全景）

3-8工区の状況



【工事完成写真（令和6年3月21日完成）】（左岸側）



写真③（施工箇所付近全景）