

【車両写真】 カラー：スノーフレイクホワイトパール M6



<車両 特記事項>


	特記事項（傷痕等）
車両 F	① 左ドアミラーカバー割れ ② 左ドアミラー擦傷 ③ 左ドアミラー塗装剥離 ④右前ドアノブ塗装剥離
車両 G	① 後部ナンバープレート下部 塗装剥離の傷 ② 前側タイヤ上部の車体 ③ ボンネット下部 ④ 運転席側前タイヤ下部バンパー擦り傷

【車両F】 ①左ドアミラーカバー割れ ②左ドアミラー擦傷 ③左ドアミラー塗装剥離 ④右前ドアノブ塗装剥離



【車両G】

- ①後部ナンバープレート下部  
塗装剥離の傷







②前側タイヤ上部の車体



③ボンネット下部



⑤ 運転席側前タイヤ下部バンパー  
内側擦り傷



## 車内写真

隔壁  
前席側



前席



隔壁  
後席側

